

**The importance of building information modeling in improving the efficiency
of maintenance management for service buildings**

**The case of the building of the Faculty of Electrical and Mechanical)
(Engineering at Tishreen University**

بحث مقدم لنيل درجة ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة ونمذجة معلومات البناء BIMM

اسم الطالب

م. ميس عبد الجليل صبرة

mais_193705

المشرف الرئيسي

أ. د. فايز جراد

المشرف المساعد

م. سناء المزوي

كلمة الشكر

"وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ"

لا أجد الكلمات التي تكفي لشكر الله على هذه النعمة وهي إكمال رسالتي الماجستير.

أود أن أعبر عن شكري العميق وامتناني لجميع من ساهموا في هذه الرحلة العلمية. أبدأ بشكري الخالص لمشرفي الرسالة الذين بذلوا جهوداً كبيرة وقدموا إرشاداتهم القيمة ودعمهم المستمر الذي لا يقدر بثمن.

الأستاذ الدكتور فايز جراد والمهندسة سناء المزوي

كل الشكر والامتنان لجميع الدكاترة والمدرسين الذين شاركوا معرفتهم وخبراتهم معي خلال رحلتي الأكاديمية. وكانت مساهماتهم حجر الأساس في بناء معرفتي وتطوير مهاراتي.

إدارة الجامعة الافتراضية وأخص بالشكر الدكتورة سونيا أحمد

وأتوجه بالشكر الخالص لفريق العمل في محيطي العملي، سواء كانوا زملاء أو رؤساء أو مديرين، على دعمهم الدائم وتشجيعهم المستمر الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز وأخص بالشكر:

مدير الشؤون الهندسية والخدمات في جامعة تشرين الأستاذ الدكتور سائر صليبيا

رئيس الدائرة الهندسية المهندس محمد ساري عيدو

لا يمكنني نسيان دعم عائلتي الحبيبة التي كانت ركيزة قوية وداعمة طوال هذه الفترة. والذين كانوا الدافع وراء نجاحي وأقوى محرك لتحقيق أحلامي العلمية.

زوجي الرائع المهندس مهند وليد

أولادي الأعزاء بانه & سامي

أختتم كلماتي بخالص الشكر والامتنان لأسرتي الغالية

والدي، والدي، أخواتي

فهرس البحث

ii	كلمة الشكر
iii	فهرس البحث
viii	قائمة الأشكال
xi	قائمة الجداول
xii	مصطلحات البحث
xiii	ملخص البحث باللغة العربية
xv	ملخص البحث باللغة الإنكليزية
1	الفصل الأول
1	خطة البحث
1	1-1 مقدمة:
2	2-1 مشكلة البحث:
2	3-1 هدف البحث:
3	4-1 فروض البحث:
3	5-1 أهمية البحث:
4	6-1 منهجية البحث:
4	7-1 أدوات البحث:
5	8-1 حدود البحث:

5	9-1 هيكلية البحث:
7	الفصل الثاني
7	الإطار النظري والدراسات السابقة
7	1-2 الدراسات السابقة حول مفاهيم إدارة الصيانة ونمذجة معلومات البناء:
7	1-1-2 مفهوم الصيانة:
7	2-1-2 أنواع الصيانة ومراحلها:
8	3-1-2 تكلفة الصيانة:
8	4-1-2 أسباب الفشل (الأعطال):
9	5-1-2 معايير الصيانة الوقائية:
9	6-1-2 مفهوم نمذجة معلومات البناء:
9	7-1-2 دور ال BIM في إدارة الصيانة
	2-2 اهم الدراسات الميدانية السابقة حول إدارة الصيانة ونظم المعلومات واستخدام تقنيات BIM في هذا السياق:
10	1-2-2-1 العوامل المؤثرة على كلفة الصيانة:
10	2-2-2-2 تقييم أداء الصيانة في المباني الجامعية:
11	3-2-2-2 استخدام نمذجة معلومات البناء في إدارة الصيانة في المباني الجامعية والتعليمية
13	4-2-2-2 استخدام تقنية نكاء الأعمال في إدارة الصيانة
14	3-2 خلاصة الدراسات المرجعية:
16	الفصل الثالث
16	الدراسة العملية والتطبيقية حالة كلية الهك جامعة تشرين
16	1-3 مقدمة:

-
- 3-2-16- جمع البيانات و توصيف الواقع الإداري لدائرة الصيانة في جامعة تشرين:
- 3-2-17- إجراءات تنفيذ أعمال الصيانة في جامعة تشرين:
- 3-2-17- تحليل واقع إدارة الصيانة في جامعة تشرين:
- 3-3-19- جمع البيانات المتعلقة بعمليات الصيانة وتنظيفها:
- 3-3-19- تحديد البارامترات الضرورية للصيانة.....
- 3-4- جمع المعلومات الخاصة بعناصر المبنى والمواصفات الفنية الخاصة بها من أجل تطوير نموذج لمبنى كلية الهك باستخدام برنامج الريفيت:
- 3-4-1- تحديد العناصر المعمارية للمبنى:
- 3-4-2- تحديد ورش صيانة العناصر المعمارية للمبنى:
- 3-5- خلاصة الفصل الثالث:
- الفصل الرابع.....
- اقتراح النموذج ودراسة الحالة.....
- 4-1- مقدمة:.....
- 4-2- إنشاء نموذج BIM لمبنى كلية الهك باستخدام برنامج ال REVIT:
- 4-2-1- رفع الوضع الراهن لمبنى كلية الهك ورسم المساقط المعمارية باستخدام برنامج AutoCAD:
- 4-2-2- إنشاء Family تحدد خصائص عناصر المبنى بما يتوافق مع الوضع الراهن باستخدام برنامج Revit :
- 4-2-3- إنشاء بارامترات خاصة ببندود الصيانة لعناصر المبنى.....
- 4-2-4- إنشاء النموذج الخاص بمبنى كلية الهك :
- 4-3- تحديد الفراغات المعمارية ضمن النموذج حسب الوظيفة الخاصة بها :
- 4-3-1- تحديد الفراغات المعمارية في الطابق الأرضي:.....
-

-
- 44.....4-3-2- تحديد الفراغات المعمارية في الطابق الأول:
- 45.....4-3-3- تحديد الفراغات المعمارية في الطابق الثاني:
- 47.....4-3-4- تحديد الفراغات المعمارية في الطابق الثالث:
- 48.....4-4- استخراج البيانات الخاصة بالمبنى:
- 49.....4-4-1- إنشاء جداول خاصة ببيانات الصيانة في الريفيت:
- 49.....4-4-2- تصدير جداول الصيانة إلى برنامج Excel:
- 60.....4-5- خلاصة الفصل الرابع:
- 61.....الفصل الخامس:
- 61.....تحليل بيانات الصيانة ودعم القرار باستخدام ذكاء الأعمال:
- 61.....5-1- مقدمة:
- 62.....5-2- إنشاء قاعدة بيانات لبنود الصيانة في بيئة ذكاء الأعمال:
- 62.....5-2-1- استيراد جداول الصيانة من الإكسل:
- 62.....5-2-2- تحديد جداول الحقيقة وجداول الأبعاد:
- 64.....5-3- تحليل بيانات الصيانة في بيئة ذكاء الأعمال على مستوى المبنى:
- 66.....5-3-1- تحليل البيانات الخاصة بالأبواب:
- 68.....5-3-2- تحليل البيانات الخاصة بالجدران:
- 70.....5-3-3- تحليل البيانات الخاصة بالنوافذ:
- 71.....5-3-4- تحليل البيانات الخاصة بالأسقف:
- 72.....5-3-5- تحليل البيانات الخاصة بالأرضيات:
- 72.....5-4- التحليل الإحصائي لبارامترات الصيانة على مستوى بنود الصيانة:
- 73.....5-4-1- التحليل الإحصائي لمشكلات الصيانة في الفراغات المعمارية:
-

77	5-4-2- التحليل الإحصائي لزمان تنفيذ بنود الصيانة
80	5-4-3- التحليل الإحصائي لتكلفة بنود الصيانة:
82	5-5- إجراء تقييم لعنصر الأبواب :
82	5-5-1- تحديد العلامات الفنية لخطورة حالة عنصر الأبواب:
85	5-5-2- تحليل العلامات الفنية لخطورة حالة عنصر الأبواب
91	5-6- خلاصة الفصل الخامس:
92	الفصل السادس
92	الاستنتاجات والتوصيات
92	6-1- مقدمة
92	6-2- النتائج
94	6-3- التوصيات
95	7- المراجع
95	7-1- المراجع الأجنبية:
97	7-2- المراجع العربية

قائمة الأشكال

رقم الصفحة	المحتوى
16	الشكل (3-1) الهيكل التنظيمي لمديرية الشؤون الهندسية والخدمات
18	الشكل (3-2) آلية حركة طلب الصيانة
23	الشكل (3-3) الربط بين عناصر المبنى وورش
24	الشكل (4-1) يوضح مراحل إنشاء نموذج الصيانة الخاص بالمبنى
25	الشكل (4-2) مسقط الطابق الأرضي لكلية الهندسة
26	الشكل (4-3) مسقط الطابق الأول لكلية الهندسة
27	الشكل (4-4) مسقط الطابق الثاني لكلية الهندسة
28	الشكل (4-5) مسقط الطابق الثالث لكلية الهندسة
29	شكل (4-6) يوضح type Family الخاصة بعنصر الجدران
30	شكل (4-7) يوضح Family Type الخاصة بالأبواب
31	شكل (4-8) يوضح Family Type الخاصة بالنوافذ
32	الشكل (4-9) Family Type للأسقف
33	الشكل (4-10) Family Type الخاصة بالأرضيات
34	الشكل (4-11) Family Type الخاصة بالكاسرات
35	الشكل (4-12) شريط المهام الرئيسي في الريفيت
35	الشكل (4-13) صندوق الحوار لإنشاء ملف للبارامترات
36	الشكل (4-14) طريقة إدخال خصائص البارامتر
37	الشكل (4-15) خطوات إضافة البارامترات
38	الشكل (4-16) واجهة تحديد فئة العناصر المعمارية للبارامتر
39	الشكل (4-17) المسقط المعماري للطابق الأرضي
39	شكل (4-18) المسقط المعماري للطابق الأول

40	الشكل (4-19) المسقط المعماري للطابق الثاني
40	الشكل (4-20) المسقط المعماري للطابق الثالث
41	الشكل (4-21) الواجهة الجنوبية للمبنى
41	الشكل (4-22) المقطع A-A
41	الشكل (4-23) المنظور التفصيلي لمبنى كلية الهمك
48	الشكل (4-24) خصائص عناصر بنود الصيانة
49	الشكل (4-25) بيانات النوافذ
49	الشكل (4-26) الخيارات الخاصة بتصدير الجدول
61	الشكل (5-1) مخطط توضيح مراحل العمل للوصول إلى القرارات المناسبة
62	الشكل (5-2) الرئيسية بعد استيراد ملفات الإكسل
63	الشكل (5-3) جدول البيانات التشغيلية
63	الشكل (5-4) ربط جدول الحقيقة مع جدول الأبعاد
64	الشكل (5-5) نسبة الأعمال المنفذة إلى غير المنفذة
64	الشكل (5-6) توزيع تكلفة الصيانة على مختلف عناصر المبنى خلال ال 5 سنوات
65	الشكل (5-7) بيانات الأبواب
66	الشكل (5-8) واجهة تفاعلية للأبواب
67	الشكل (5-9) بيانات الصيانة الخاصة بالجدران كما تم إظهارها في برنامج Power BI
68	الشكل (5-10) واجهة تفاعلية للجدران
69	الشكل (5-11) واجهة تفاعلية في Power BI للنوافذ
70	الشكل (5-12) واجهة تفاعلية في Power BI للأسقف
71	الشكل (5-13) واجهة تفاعلية في Power BI للأرضيات
72	الشكل (5-14) مشكلات الصيانة والنسبة المئوية لعدد طلبات الصيانة
73	الشكل (5-16) مخطط تكرار مشكلات الصيانة

73	الشكل (5-17) التوزيع المكاني لمشكلات الصيانة
74	الشكل (5-18) تصنيف الفراغات المعمارية في الطابق الأرضي
75	الشكل (5-19) تصنيف الفراغات المعمارية في الطابق الأول
75	الشكل (5-20) تصنيف الفراغات المعمارية في الطابق الثاني
76	الشكل (5-21) تصنيف الفراغات المعمارية في الطابق الثالث
77	الشكل رقم (5-22) جداول بيانات الصيانة ضمن واجهة Power BI
78	الشكل (5-23) النسبة المئوية للزمن الاضرم لتنفيذ بنود الصيانة
79	الشكل (5-25) تكلفة بنود الصيانة
79	الشكل (5-26) تكاليف الصيانة بالنسبة للعام
80	الشكل (5-27) مخطط التنبؤ بالميزانية التقريبية
81	الشكل (5-28) تقييم الأبواب في الريفيت (درجة التقييم =4)
82	الشكل (5-29) تقييم الأبواب في الريفيت (درجة التقييم =3)
82	الشكل (5-30) تقييم الأبواب في الريفيت (درجة التقييم =2)
83	الشكل (5-31) تقييم الأبواب في الريفيت (درجة التقييم =1)
83	الشكل (5-32) الربط البصري بين العناصر وبيانات الصيانة الخاصة بها في الريفيت
89	الشكل (5-33) النسبة المئوية لعدد الأبواب حسب خطورة الحالة

قائمة الجداول

رقم الصفحة	المحتوى
20	جدول (1-3) معيار الشرط المحدد لتقييم حالة العناصر
22	جدول رقم (2-3) العناصر المعمارية
42	الجدول رقم (1-4) جدول الفراغات المعمارية في الطابق الأرضي
44	الجدول رقم (2-4) الفراغات المعمارية في الطابق الأول
45	الجدول رقم (3-4) الفراغات المعمارية في الطابق الثاني
47	الجدول رقم (4-4) الفراغات المعمارية في الطابق الثالث
50	جدول (5-4) بيانات الجدران
52	جدول (6-4) بيانات الأبواب
57	جدول (7-4) بيانات النوافذ
58	جدول (8-4) بيانات الأسقف المستعارة
59	جدول (9-4) بيانات الأرضيات
78	جدول (1-5) مدة تنفيذ طلبات الصيانة
84	الجدول (2-5) تقييم الأبواب
89	جدول (6-5) المواد اللازمة لصيانة الأبواب

مصطلحات البحث

AEC	and Construction ، Engineering،Architecture
BIM	Building Information Model
AI	Artificial Intelligence
BI	Business Intelligence
MP	Maintenance prevention
KM	Knowledge management
FM	Facility management
CAD	Computer AID Design
CVS	Comma-Separated Values
XML	Extensible Markup Language
TXT	Text file

ملخص البحث باللغة العربية

إدارة الصيانة لها دور كبير في تطوير وتحسين أداء المباني الخدمية لذلك تم في هذا البحث استخدام نمذجة معلومات البناء في تحسين كفاءة إدارة الصيانة من خلال تطبيق نمذجة معلومات البناء BIM على أحد المباني الجامعية للحصول على معلومات مفصلة ودقيقة عن مكونات المبنى وربط بيانات الصيانة الخاصة بالمبنى بعناصره من خلال إمكانيات برنامج ال Revit ومرونته والتي تتعكس بشكل جلي في القدرة على إضافة بارامترات للعناصر إضافة للبارامترات التشغيلية (الأساسية) وبالتالي فرز بيانات الصيانة وفق مكونات المبنى ونمذجتها لتتحول إلى معلومات يتم استخراجها وتحليلها والتقيب عن المعرفة الضمنية فيها لفهمها واتخاذ قرارات مناسبة تساعد في تحسين كفاءة إدارة الصيانة للمبنى مما ينعكس على دقة أعمال الصيانة وتحقيقها للخدمة بأفضل جودة وأقل تكلفة وتحقيق توثيق الكتروني لبيانات الصيانة. وأكد البحث على دور تقنيات ذكاء الأعمال وربطها مع قاعدة البيانات ثلاثية الأبعاد المتعلقة في الصيانة لتحقيق أفضل الطرق في اتخاذ القرار. وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال توصيف واقع إدارة الصيانة في دائرة الصيانة وتوصيف أعمال الصيانة المعمارية التي تمت ضمن فترة /5/ سنوات (2019-2023).

كما تم إجراء توصيف دقيق لكامل عناصر المبنى لإنشاء نموذج BIM لمبنى كلية الهك والذي تم من خلاله ربط بيانات الصيانة مع البيانات التشغيلية للنموذج عن طريق إدخال البارامترات الخاصة بالصيانة على العناصر المعمارية للمبنى (الأبواب - الجدران - النوافذ - الأسقف المستعارة - الأرضيات) والاستفادة مما توفره تقنية الريفيت في إنشاء جداول خاصة بالمبنى، والتي تم تصديرها إلى الإكسل ومن ثم إلى برنامج Power Bi الذي يوفر قدرة لتحليل البيانات وتحديد أهم مشكلات الصيانة والتكلفة الخاصة بكل عنصر وتحديد نسب البنود المنفذة وغير المنفذة وتحديد أسباب عدم التنفيذ وقياس أداء الورش وأصحاب الاختصاص كما تم

الربط مكانياً وبصرياً بين أهم المشكلات والفراغات المعمارية الخاصة بها والتننبؤ بميزانية تقريبية للصيانة المعمارية المستقبلية في العام القادم من خلال الربط بين أعداد الطلاب وتكلفة الصيانة خلال الخمس أعوام كما تم تقييم عناصر المبنى من خلال إعطاء علامات فنية لتحديد بنود الصيانة الدورية للعام القادم لعنصر الأبواب ودراسة التكلفة المتوقعة لصيانة الأبواب وتحديد المواد الضرورية للتزود بها لعام قادم.

الكلمات المفتاحية:

إدارة الصيانة، المباني الخدمية، نمذجة معلومات البناء BIM، الجامعة، ذكاء الأعمال BI.

ملخص البحث باللغة الإنكليزية

Maintenance management has a major role in developing and improving the performance of service buildings. Therefore, in this research, building information modeling was used to improve the efficiency of maintenance management by applying BIM to a university building to obtain detailed and accurate information about the building's components and linking the building's maintenance data to its elements. Through the capabilities and flexibility of the Revit program, which is clearly reflected in the ability to add parameters to the elements in addition to the (basic) operational parameters, and thus sort the maintenance data according to the components of the building and model it to turn into information that is extracted, analyzed, and excavated for the implicit knowledge in it to understand it and make appropriate decisions that help improve efficiency. Maintenance management of the building, which reflects the accuracy of maintenance work, achieving the best quality service at the lowest cost, and achieving electronic documentation of maintenance data. The research emphasized the role of business intelligence techniques and linking them with the three-dimensional database related to maintenance to achieve the best methods in decision-making. The descriptive and analytical approach was relied upon by describing the reality of maintenance management in the Maintenance Department and describing the architectural maintenance work for 5 years (2019-2023).

An accurate description of all the building elements was also carried out to create a BIM model for Electrical and Mechanical Engineering College building, through which the maintenance data was linked with the operational data of the model by entering maintenance parameters on the architectural elements of the building (doors - walls - windows - false ceilings - floors) and taking advantage of what it provides. Revit technology created tables for the building, which were exported to Excel and then to the Power Bi program, which provides the ability to analyze data, identify the most important maintenance problems and the cost for each element, determine the proportions of implemented and non-implemented items, determine the reasons for non-implementation, and measure the performance of workshops and specialists. It has also been linked. Spatially and visually, it showed the most important problems and their architectural spaces and predicted an approximate budget for future architectural maintenance in the coming year by linking the number of students and the cost of maintenance during the five years. The building elements were also evaluated by giving technical marks to determine the periodic maintenance items for the next year for the doors element and studying the expected cost. To maintain the doors and determine the necessary materials to supply for the coming year.

key words:

Maintenance Management, Service Buildings, Building Information Modeling (BIM), University, Business Intelligence (BI).

الفصل الأول

خطة البحث

1-1 مقدمة:

الصيانة هي العملية التي تحافظ على الأبنية بكامل أنظمتها، وتؤمن استمرار أدائها بشكل فعال. ولإدارة الصيانة دور في تطوير وتحسين أداء المباني الخدمية بشكل عام، والجامعية بشكل خاص بهدف تقديم أفضل الخدمات (التعليمية والثقافية، الصحية، الترفيهية، إلخ) للحصول على رضا الفرق المختلفة، من طلبة، وأساتذة وكوادر إدارية مختلفة. ولقد أدى الاستخدام الجائر للمباني الجامعية بسبب تزايد حجم الاستيعاب الجامعي في السنوات الأخيرة، وسعي إدارة الجامعة لرفد الكليات بأحدث التخصصات لمواكبة النشاطات العلمية المتجددة، إلى ظهور تحديات كبيرة لإدارة صيانة المباني الجامعية و التي لا تمتلك منهجية واضحة في أدائها. وإنما تعتمد الصيانة العلاجية التي تقوم على إصلاح الأعطال بعد حدوثها، وبالتالي استنزاف مكونات المبنى وزيادة تكاليف عمليات الصيانة، وعدم كفاية الميزانية المخصصة لها، مما أدى إلى التوجه نحو تحسين أداء الصيانة، لما لها من دور في تخفيض الآثار السلبية والخطيرة والتحكم بالتكلفة الخاصة بالصيانة. وتتيح نمذجة معلومات البناء فهم أفضل للمبنى ومكوناته، وتوثيق البيانات الخاصة بالمبنى وأرشفتها ضمن نموذج غني بالمعلومات، لتحسين عمليات الصيانة والتخطيط لها مسبقاً، وتحديد أولوياتها، ونظراً لضخامة البيانات التي يحتويها نموذج المبنى، والقبالة للزيادة بشكل أكبر خلال مرحلة الاستثمار والتشغيل، تأتي أهمية استخدام ذكاء الأعمال BI التي هي أحد تقنيات الذكاء الصناعي AI، الذي يسمح بالتنقيب في البيانات الموجودة ضمن نموذج الـ BIM، وإجراء تحليلات ذكية تساعد في عملية اتخاذ القرار.

1-2 مشكلة البحث:

إن أنظمة إدارة الصيانة التقليدية المتبعة حالياً في المرافق الجامعية تفتقر لوجود منهج فعال يحقق إمكانية جمع البيانات المختلفة الضرورية لمتابعة عملية الصيانة وتطويرها وتحليلها، ويعزز إمكانية التواصل بين الفرق المختلفة للوصول للقدرة على اتخاذ القرار المناسب في هذا المجال.

كما تفتقر أيضاً لاستخدام تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء ال BIM التي تعتبر من أهم الطرق في تخزين بيانات المبنى للاستفادة منها في مرحلة تشغيل المبنى وصيانته والتي لا بد من الاستفادة منها وتحليلها من خلال أنظمة ذكاء الأعمال المستخدمة في إدارة الصيانة في المباني الخدمية، حيث يؤدي العمل في بيئات البيانات المختلفة -عندما تكون قواعد البيانات غير مترابطة- إلى فقدان البيانات وعدم القدرة على الاستفادة منها في إدارة الصيانة، كما تؤدي لصعوبة تحليل البيانات وبالتالي استخلاص الدروس المستفادة والتغذية الراجعة وبالتالي صعوبة التنبؤ بالأعطال وأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنبها، كما تؤدي إلى إهدار الموارد المادية والبشرية .

ونلخص مشكلة البحث في الأسئلة التالية:

1- هل تتم أرشفة وتخزين معلومات الصيانة للمباني الجامعية إلكترونياً؟

2- كيف يمكن الاستفادة من معلومات الصيانة التي تم إجراؤها لصيانات مستقبلية؟

1-3 هدف البحث:

تقديم إطار عمل لإدارة الصيانة في الجامعة من خلال:

1. توصيف الطرق الحالية لإدارة الصيانة في جامعة تشرين من خلال متابعة أعمال الصيانة المنفذة من قبل

دائرة الصيانة (مديرية الشؤون الهندسية والخدمات) في أحد مباني الجامعة (كلية الهك).

2. نمذجة حالة الدراسة باستخدام تقنيات الـ BIM (REVIT) باعتباره من أهم البرامج التي تساعد في نساعد في إنشاء قاعدة بيانات للبناء، تستطيع تخزين كمية ضخمة من البيانات سواء من خلال البارامترات الموجودة ضمن البرنامج، أو من خلال مرونته في القدرة على إضافة بارامترات على عناصر ومكونات المبنى تخدم عمليات الصيانة، وتتيح إمكانية إنشاء تقارير وتصديرها لبرامج مرتبطة مع الريفيت (EXCEL، ACCESS).
3. تحليل البيانات المتاحة حول الصيانة باستخدام تقنيات نكاء الأعمال (BI) بهدف اتخاذ القرارات الأكثر دقة.

1-4 فروض البحث:

يعتمد البحث في الإجابة على المشكلة البحثية على الافتراضات التالية:

عملية صيانة المباني تنفذ وفق منهج علمي يبدأ بتقييم عناصر المنشأة وتحديد الحالة الفيزيائية للعناصر يساعد على تحديد أولويات الصيانة في الوقت المحدد والتكلفة الأقل.

استخدام نمذجة معلومات البناء BIM من خلال النموذج الغني ببيانات الصيانة سيكون وسيلة فاعلة لتخزين البيانات وحفظها للحصول على دروس مستفادة تساعد في الصيانة المستقبلية.

اعتماد نكاء الأعمال BI في تحليل بيانات الصيانة الخاصة بالمبنى يساعد في تحديد أفضل ممارسات لتجنب الأعطال المتكررة وبالتالي زيادة جودة الخدمات.

1-5 أهمية البحث:

تأتي أهمية البحث من كون عملية الصيانة تؤثر على العمر الافتراضي للمباني، وتزداد أهمية الصيانة في المباني التعليمية والجامعات نظرا لدورها الهام في التحصيل العلمي وبناء الأجيال وتطوير المجتمع والنهوض به لأعلى المستويات وبالتالي لا بد من إعطاء حالة المبنى وجاهزيته للمحافظة على استمرار العملية التعليمية

ولأن المباني تتأثر بسوء الاستخدام وبالعوامل الجوية والزمنية وبالتالي تصبح الصيانة أمر حتمي. وبالتالي لابد من تحسين كفاءة إدارة الصيانة من خلال تطبيق نمذجة معلومات البناء BIM على المباني للحصول على معلومات مفصلة ودقيقة مما ينعكس على دقة أعمال الصيانة وتحقيقها للخدمة بأفضل جودة وأقل تكلفة. كما يشير البحث إلى دور تقنيات ذكاء الأعمال وربطه مع قاعدة البيانات ثلاثية الأبعاد المتعلقة في الصيانة لتحقيق أفضل الطرق في اتخاذ القرار.

1-6 منهجية البحث:

تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي حيث تم:

في المرحلة الأولى: نمذجة المنشأة على أحد تطبيقات الـ BIM مثل (REVIT) ، وتوصيف واقع المبنى بشكل مفصل لتوثيق المكونات الحالية لعناصر المبنى مع مراعاة الدقة في تحديد المواصفات الفنية للعناصر من الناحية المعمارية كما يتضمن تتبع أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها خلال مدة البحث والعمل على إدخال جميع بيانات أعمال الصيانة للوصول إلى نموذج في بيئة الـ BIM غني بكافة بيانات الصيانة الخاصة بالمبنى.

وفي المرحلة الثانية: تعتمد على تحليل البيانات من خلال تصدير تقارير خاصة بالصيانة، وتحليلها استخدام برنامج ذكاء الأعمال، BI للوصول إلى القدرة على اتخاذ القرار.

1-7 أدوات البحث:

- ✓ الدراسات السابقة.
- ✓ الدراسة الميدانية للباحث.
- ✓ تقنيات تخزين البيانات ضمن بيئة الـ BIM (REVIT).

✓ تقنيات تحليل البيانات ضمن بيئة الـ AI (BI).

8-1 حدود البحث:

الحدود المكانية: جامعة تشرين - مبنى كلية الهك.

الحدود الزمانية: 2019-2023

9-1 هيكلية البحث:

تم تنظيم البحث من خلال تقسيمه إلى ستة فصول وفق ما يلي:

الفصل الأول: خطة البحث

يقدم هذا الفصل مقدمة عامة عن موضوع البحث حيث يتم تحديد مشكلة البحث، أهداف البحث، أهمية البحث، فروض البحث، ومنهجية البحث، وأدوات البحث وكيفية تنظيم المشروع.

الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة

تم في هذا الفصل الإشارة إلى الأبحاث التي تناولت مفهوم الصيانة ومفهوم نمذجة معلومات البناء والأبحاث والدراسات الميدانية السابقة التي تمت في مجال إدارة الصيانة ونظم المعلومات واستخدام تقنيات BIM وذكاء الأعمال في دعم القرار.

الفصل الثالث: الدراسة العملية والتطبيقية حالة كلية الهك جامعة تشرين

يتضمن هذا الفصل توصيف إطار عمل دائرة الصيانة في جامعة تشرين والإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة في جامعة تشرين و تحديد ورش صيانة العناصر المعمارية للمبنى وجمع المعلومات الخاصة بعناصر المبنى والمواصفات الفنية الخاصة بها من أجل تطوير نموذج لمبنى كلية الهك باستخدام برنامج الريفييت

كذلك جمع البيانات المتعلقة بعمليات الصيانة وتنظيفها (طلبات الصيانة لمدة 5 سنوات للأعمال المعمارية في مبنى حالة الدراسة).

الفصل الرابع: اقتراح نموذج لإدارة الصيانة باستخدام الـ BIM

يوضح هذا الفصل اقتراح نموذج صيانة المبنى على المستويات المختلفة (العناصر والفراغات) من خلال استخدام أدوات الـ BIM وتحديد لمراحل الخاصة بإنشاء نموذج للصيانة من خلال رفع الوضع الراهن لمبنى كلية الهمك ورسم المساقط المعمارية باستخدام برنامج AutoCAD ثم إنشاء Family تحدد خصائص عناصر المبنى بما يتوافق مع الوضع الراهن باستخدام برنامج Revit وإنشاء بارامترات خاصة بنود الصيانة لعناصر المبنى واستخراج البيانات الخاصة بالمبنى بتصديرها من Revit إلى EXCEL.

الفصل الخامس: تحليل بيانات الصيانة ودعم القرار باستخدام ذكاء الأعمال

يعرض هذا الفصل خطوات إنشاء قاعدة بيانات لبنود الصيانة في بيئة ذكاء الأعمال من أجل تحليل بيانات الصيانة في بيئة ذكاء الأعمال على مستوى المبنى و التحليل الإحصائي لبارامترات الصيانة على مستوى بنود الصيانة و إجراء تقييم لعنصر الأبواب

الفصل السادس: الاستنتاجات والتوصيات

يتضمن هذا الفصل النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذا البحث إضافة إلى التوصيات.

الفصل الثاني

الإطار النظري والدراسات السابقة

تناولت دراسات عديدة موضوع الصيانة، وأهمية نمذجة معلومات البناء في تحسين أداء الصيانة، واستخدام نكء الأعمال في اتخاذ القرار. تم استعراض الأدبيات والدراسات السابقة حول إدارة الصيانة واستخدام تقنيات BIM و BI في هذا السياق والتوصل لما يلي:

2-1 الدراسات السابقة حول مفاهيم إدارة الصيانة ونمذجة معلومات البناء:

2-1-1 مفهوم الصيانة:

تناولت عدة دراسات مفهوم الصيانة وأنواعها وتكاليفها حيث تم تعريف الصيانة بأنها (عبارة عن عملية مستمرة ونشاط دائم للحفاظ على الأبنية وبقاء التجهيزات في أفضل حال، وتتضمن الصيانة كامل البناء بأنظمتة المختلفة الانشائية، المعمارية، الصحية، الميكانيكية، والكهربائية)

(Bin Akasah، 2007). وبأنها (العنصر الثالث بعد التصميم والتنفيذ الذي يؤدي إلى انخفاض عمر المباني

الافتراضي). (عبد الصبور، 2009). وهي العمليات التي يجب تنفيذها في مرحلة التشغيل في دورة حياة المبنى

للمحافظة عليه وتأمين تلبية احتياجات المستخدمين (Morias، A، G، etc، 2019).

2-1-2 أنواع الصيانة ومراحلها:

تصنف أعمال الصيانة إلى: (مخططة وغير مخططة)

وتقسم الصيانة المخططة: إلى وقائية وتصحيحية وتشمل الوقائية الصيانة الدورية والتنبؤية.

والصيانة غير المخططة: الطارئة. (Seely، 1987).

ويساعد هذا التصنيف في إدارة أعمال الصيانة بكافة مراحلها وهي: تحليل الوضع الحالي للمؤسسة، تحديد نقاط الضعف فيه، تخطيط أعمال الصيانة، و تحديد الأولويات (Winker،2016) & (Lopes،etc،2016).

2-1-3 تكلفة الصيانة:

تشكل تكاليف الصيانة نسبة مهمة من التكاليف والنفقات المصروفة ضمن دورة حياة المبنى حيث تعتبر أعمال الصيانة أعلى كلفة وأكثر صعوبة من تنفيذ الأعمال الجديدة (Chanter & Swallow ,2007). وتعتبر المشكلات في مرحلة التصميم المؤثر الأكبر على كلفة الصيانة خلال دورة حياة المبنى(ميا،2003).

2-1-4 أسباب الفشل (الأعطال) :

تعاني معظم المباني من أعطال متكررة تؤثر على الخدمة التي تقدمها ولهذه الأعطال أسباب تتعلق بمشاكل إدارة الصيانة في الأبنية الصيانة المتمثلة بعدم تسجيل الخبرات المكتسبة وغياب توثيق للمعرفة يؤدي إلى نقص فاعلية الصيانة، بالإضافة إلى غياب الإفادة الحقيقية من نشاطات الصيانة السابقة من أجل دعم القرار في تحديد أمثل طرق الصيانة وأقلها تكلفة، وبالتالي ارتفاع غير مبرر في تكلفة الصيانة وعدم تحقيق أفضل النتائج من هذه الصيانة. (الحسن & جراد، 2016).

ومن أهم أسباب ظهور العيوب في المنشآت:

انتهاء العمر الافتراضي للمواد، سوء الاستخدام، تغيير استخدامات المبنى (أبو المجد وآخرون،1993). والتعديلات، الإضافات، سوء الاستثمار، إهمال أعمال الصيانة (حواس ،1992). أخطاء التصميم والتنفيذ (منون،1996). وكذلك القصور في التشريعات الإدارية الملزمة بالصيانة الدورية وترك البناء مهملاً حتى يصل إلى مرحلة الانهيار. (حسني، منار،2009)

2-1-5 معايير الصيانة الوقائية:

تعتبر عن مدى أهمية البند لإجراء أعمال الصيانة الوقائية التي تمنع وقوعه وهي: (احتمالية الحدوث، خطورته على المنشأة، زمن صيانتها، تأثيره على مستوى الخدمة في البناء، تأثيره على البيئة، تأثيره على الأمن والسلامة في المنشأة). (صلاح الدين، وائل، 1997).

2-1-6 مفهوم نمذجة معلومات البناء:

يعرف ال BIM بأنه عملية توليد وإدارة بيانات المبنى خلال دورة حياته، وكذلك يمكن تعريفه بأنه توجيه جديد لوصف وعرض المعلومات المطلوبة للتصميم والإنشاء والتشغيل لمرافق البناء. (Eastman, C, 2011)

2-1-7 دور ال BIM في إدارة الصيانة

يؤثر تطبيق ال BIM في مرحلة ما بعد البناء (post-construction-benefit) على تحسين تسليم معلومات المنشأة، حيث يقوم كل من المالك والمقاول العام والمقاولين الفرعيين بجمع معلومات عن المواد وعن بيانات الصيانة لكامل التخصصات (ميكانيك، صحية، معماري،...).

مما يؤكد على ضرورة عدم انفصال مراحل المشروع عن بعضها (ميا، 2003). ويتم ربط هذه المعلومات بالكائنات الموجودة في المبنى وتسليمها للمالك ليتم استخدامها في نظام إدارة المرافق الخاصة بالمنشأة لتحقيق إدارة وتشغيل أفضل لمرافق المشروع، كما يساعد في توفير كل التحليلات اللازمة لتحديث تشغيل المبنى وتحقيق تكامل بين تشغيل المرافق وإدارة النموذج الرقمي الذي يعتبر مصدر دقيق للمعلومات ويمكن تحديثه بشكل مستمر حيث أن النموذج التشغيلي المثالي للمبنى ليس عبارة عن مجسم ثلاثي الأبعاد فقط. بل هوة خزينة وثائق وبيانات للمبنى خلال فترة حياته، وتقنية مراقبة، ووسيلة إنذار وتنبيه إدارية لجميع أجزائه وأداة لجدولة أعمال الصيانة والترميم التي يحتاجها أثناء فترة تشغيله. (أحمد، سونيا وآخرون، 2018).

2-2 اهم الدراسات الميدانية السابقة حول إدارة الصيانة ونظم المعلومات واستخدام تقنيات

BIM في هذا السياق:

2-2-1-العوامل المؤثرة على كلفة الصيانة:

لإدارة الصيانة تأثير على الكلفة وقد قدمت الباحثة ربا حداد دراسة ميدانية لواقع الصيانة في المشافي الحكومية في سوريا، وحددت العوامل المؤثرة في كلف الصيانة خلال دورة حياة المبنى وهي أهلية الفريق المصمم مرحلة التصميم، وجودة العمليات أثناء التنفيذ في مرحلة التنفيذ، وأكدت على ضرورة وجود منهج علمي لإدارة الصيانة واستخدام جيد في مرحلة التشغيل. (حداد، ربا -2011). كما صنف الباحث جلال الخطام تكلفة الصيانة وفق عوامل خاصة بموقع البناء وعناصره ونظام التشغيل المعتمد في المبنى والغاية المرجوة من الصيانة، وتوصل إلى أهم الأسباب المؤدية للتكاليف الزائدة، والمتمثلة بعدم كفاءة الصيانة، والقيام بأعمال صيانة غير مهمة، واستخدام أساليب غير مدروسة اقتصادياً (AL khatam,J,2003)

2-2-2 تقييم أداء الصيانة في المباني الجامعية:

تم تقييم أداء المباني الجامعية بالاعتماد على نظرية الأداء المتوازن، حيث قدمت الباحثة منهجية متكاملة، لتحسين كفاءة إدارة الصيانة في المباني الحكومية بالاعتماد على محاور الأداء المتوازن (العمليات الداخلية، التعلم والنمو، رضا الزبون، المحور المالي)، وتوصلت الباحثة لنموذج يساعد في عملية متابعة وتقييم أداء وإدارة الصيانة بعد القيام بخطوات هامة: قياس أداء الصيانة في المحاور الأربعة في 5/ كليات جامعية -تحليل النتائج حسب العناصر ومكان الفحص من خلال المقابلات والاستبيانات ومراجعة السجلات - تحليل نظام إدارة الصيانة الحالي في جامعة تشرين. (المزاوي، سناء وآخرون-2019).

وقام أحد الباحثين بتقييم إدارة الصيانة في الجامعات في ماليزيا من خلال تقييم (مساحة المبنى - عمر المبنى - عدد موظفي الصيانة - الميزانية) ولاحظ تأثير عدم التخطيط الجيد للصيانة في تراكم أعمال الصيانة وعدم رضا المستخدمين وزيادة النفقات. (Abdu Lateef، 2010). وتم التركيز على مؤشر الأداء لتقييم المنشأة من خلال ثلاثة مؤشرات (الوظيفي والتقني والصحي) ضمن نموذج خاص بالأبنية المدرسية (إبراهيم، 2017).

2-2-3 استخدام نمذجة معلومات البناء في إدارة الصيانة في المباني الجامعية والتعليمية

تعتبر نمذجة معلومات البناء من أهم الوسائل في تحسين كفاءة إدارة الصيانة في المباني. وفي دراسة لواقع الصيانة للأبنية الحكومية، حيث هدفت إلى إيجاد نظام لإدارة أعمال الصيانة قائم على تطوير موديلات انتكاس لتحديد أولويات الصيانة، واستخدم الباحث الـ BIM في إدارة موديلات الانتكاس. واستند في بحثه على اعتماد تقسيم المبنى (حالة الدراسة) وفق طرق أساسية:

- 1- تقسيم البناء إلى عناصر (جدران-أسقف-أبواب-منجور ألومنيوم -...).
- 2- تقسيم البناء تقسيماً مكانياً (محيط المبنى -القبو - الممرات -الغرف -السطح).
- 3- تقسيم عناصر البناء حسب الاختصاصات المسؤولة عن الصيانة (إنشائية -ميكانيكية -معمارية- كهربائية -صحية..).

كما قام الباحث بتصميم 5 نماذج مختلفة من الاستبيان حسب الاختصاص الخاص بالصيانة وتم توزيع مجموعة من الاستبيانات التجريبية على المهندسين أصحاب الخبرة في مجال الصيانة في مختلف الدوائر الحكومية، كما تمت معالجة هذه الاستبيانات باستخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS)، كما تم استخدام المنطق الضبابي وفق برنامج Fuzzy Tech 6.06 لدمج القيم الناتجة عن معالجة الاستبيان والحصول على قيم أكثر دقة. وتم استخدام نمذجة معلومات البناء الـ BIM في إعداد نموذج ثلاثي الأبعاد في مجال الصيانة

(حالة الدراسة وحدة سكنية) حيث تم تصميم قاعدة بيانات خاصة بأعمال الصيانة من خلال إدخال موديلات الانتكاس إلى قاعدة البيانات الملحقة ببرنامج ال REVIT وربطها مع النموذج الثلاثي الأبعاد ليستفيد منها في تحديد أولويات الصيانة. (الحسن، باسل-2016).

كما تم تطبيق الBIM في تطوير إدارة الصيانة في مبنى مدرسي ب تايوان وكان من أهم النقاط التي تطرق إليها الباحث مشاكل النظام التقليدي في تسجيل أعمال الصيانة وأهمية الBIM في توثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بالبناء مما يساعد في نقل المعلومات وتحديثها بشكل مستمر ضمن النموذج الثلاثي الأبعاد مع إمكانية إنشاء تقارير تساعد في إدارة أعمال الصيانة. (Wang; Chen,2011).

وتم الاعتماد على تسجيل أوامر الصيانة لمدة عام من أجل توليد قاعدة بيانات باستخدام الBIM تساعد في إدارة أعمال الصيانة حيث قام المهندس بالبحث باعتماد البناء الجامعي كقاعدة تجارب وقام بالتحري عن جميع ردود الأفعال أو الأعطال التي تم عمل صيانة لها وذلك لبناء جامعي مؤلف من ثلاث طوابق من قبل باحثون في أحد الجامعات الأمريكية. (AKGAMETE,A ; AKINCI,B ,2010)

ولدمج إدارة المعرفة مع الBIM قام أحد الباحثين بدراسة نشاطات الصيانة التي تمت في الأبنية السكنية في الساحل السوري حيث هدف البحث لتطوير منهجية لدعم القرار في الصيانة من خلال إنشاء قواعد للبيانات في بيئة BIM&KM لأهم بنود الصيانة في المباني الخدمية وذلك لتحقيق التحكم بالتكلفة والتخطيط للصيانة المستقبلية. وقد اعتمد الباحث دراسة حالة الوحدة السكنية الثامنة عشر في جامعة تشرين في اللاذقية. وتم العمل وفق مراحل (تصنيف الصيانة - الحصول على المعرفة باستخدام نموذج BIM - معالجة المعرفة - المراجعة والصلاحية - النشر). (الحسن، باسل،2019).

2-2-4 استخدام تقنية ذكاء الأعمال في إدارة الصيانة

مع تطور صناعة البناء AEC، وفي ضوء المشهد التكنولوجي المتغير بشكل مستمر (N.2021،B.&Mayhoub،Zaarour)، ظهرت الحاجة لدمج الذكاء الصناعي (AI) مع الـ BIM لجعل معلومات البناء أكثر دقة وعملية. حيث ورد في عدة مقالات توضح تأثير الذكاء الصناعي على تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء بأن الكميات الكبيرة من البيانات الواردة من مواقع البناء تجعل من الصعب على الشركات استخدام هذه البيانات بكفاءة حيث ينظم الذكاء الاصطناعي البيانات في قواعد البيانات، وبالتالي تحسين تطبيق نمذجة معلومات البناء وصناعة البناء AEC. (2023،etc،S،Ahmed).

حيث أشار عدد من الباحثين ضرورة وجود أداة تساعد في عمليات اتخاذ القرار (Alshehri;Motawa.2015)، والحاجة لاستنباط المعرفة من خلال تقنيات خاصة من سجلات الصيانة القديمة لتحسين الصيانة المستقبلية (2004،etc،Refaat).

- وتأتي أهمية تقنية ذكاء الأعمال (BI) في القدرة على المتابعة والتنبؤ والترتيب والتبويب وحفظ الوثائق وإصدار التقارير ومتابعة تنفيذ الأعمال، وتسجيل التكاليف، واليد العاملة، وتاريخ الطلب، تاريخ التنفيذ للوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب لتسهيل إجراءات الفنيين ومراقبة المخزون وخاصة القطع التي تؤثر في التكاليف وضمان توافرها عند اللزوم وفي الوقت المناسب. (عبد الرحمن وآخرون 2013)

- كما يمكن استخدام ذكاء الأعمال في مساعدة متخذي القرار باتخاذ القرار الصحيح والحصول على المعلومة المطلوبة في الوقت المناسب (النداوي،2011)، الذي يتيح تصدير تقارير للوصول إلى إدارة صيانة أكثر فاعلية. وتم تطبيق المنهجية المقترحة على حالة دراسة: تضمنت سجلات الصيانة خلال خمس السنوات 2012/2016- عينة من طلبات الصيانة المقدمة خلال الأشهر 7/8-9 لعام 2019 & عينة من المواد

المخزنة في المستودع وتم إجراء تحليلات للوصول لنتائج هامة فيما يتعلق بتحسين أداء الصيانة وتحديد نقاط الضعف من خلال ذكاء الأعمال. (المزاوي، سناء، 2020). كما يوفر Power BI من خلال واجهته التفاعلية ومن خلال الهيكلية البعدية للبيانات القدرة على مراجعة البيانات ومعالجتها وتحليلها من خلال إنشاء تقارير عن طريق ربط جداول الحقيقة مع جداول الأبعاد باستخدام المخططات النجمية. (Almezawy,S.etc ,2023) كما يمكن ربطها بالـ REVIT من خلال برنامج الأكسل. (الحسن، باسل-2019).

2-3 خلاصة الدراسات المرجعية:

بعض الدراسات اهتمت بتقييم كفاءة أداء الصيانة من خلال نموذج يقوم على مؤشرات أداء خاصة بكل حالة، لمتابعة وتقييم عمليات الصيانة وأشارت إلى أهمية وجود قاعدة لبيانات الصيانة الخاصة بالمباني دون استخدام نمذجة معلومات البناء في الربط بين البيانات الخاصة بالمبنى وبيانات أعمال الصيانة.

بعض الدراسات أكدت على دور نمذجة معلومات البناء في تحسين أداء الصيانة لاسيما في المباني الخدمية الجامعية لكنها لم تقدم دراسة تطبيقية خاصة بمبنى يقدم خدمات تعليمية (كلية -معهد).

أشارت بعض الدراسات على أهمية استخدام ذكاء الأعمال في تحليل البيانات الخاصة بالصيانة لكن لم يتم الإشارة إلى الربط بين الـ BIM وذكاء الأعمال في تسهيل تبادل البيانات وتحليلها.

بالنسبة لمباني جامعة تشرين لم تتطرق أغلب الدراسات السابقة لعدم وجود معلومات بناء موثقة إلكترونية (مخططات شاملة ، مواصفات فنية)، حيث نفذت أغلب الأبنية الجامعية في الثمانينات ، ولم تستخدم تقنيات الكاد على نطاق كبير ، ولم يتبق من الوثائق الهندسية الخاصة بهذه الأبنية سوى مجموعة مخططات ورقية غير مقروءة بشكل جيد بسبب القدم وسوء عملية الحفظ ونظرا لأن المباني الجامعية تخضع لعمليات تعديل

مستمرة في الأقسام، والوظائف، بسبب الازدياد السنوي بعدد المقبولين في وازدياد أعداد الكوادر التعليمية والإدارية بشكل مضطرد، مما يزيد على مهام إدارة الصيانة متابعة هذه التعديلات ضمن إطار المحافظة على جودة المبنى الأساسي من الناحية التصميمية والجمالية دون تغيير في مواصفات العناصر الأساسية المكونة للمبنى، الأمر الذي يجعل هناك ضرورة لدراسات وأبحاث تطبيقية تهدف لتطبيق الـ BIM في مباني الكليات والمرافق الجامعية ، والعمل على توثيق بيانات المباني وربطها ببيانات الصيانة بالاستفادة من كون مباني جامعة تشرين عبارة عن وحدات متكررة وعناصر لها مواصفات موحدة ، بحيث يمكن أن يصبح النموذج المصمم لأحد الكليات مرجعية لتصميم نماذج لباقي الكليات .

الفصل الثالث

الدراسة العملية والتطبيقية حالة كلية الهك جامعة تشرين

1-3 مقدمة:


لفهم كيف تتم عمليات الصيانة لابد من توصيف الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات الصيانة والمتمثلة بمديرية الشؤون الهندسية والخدمات وذلك وفق النظام الداخلي للجامعات من حيث الهيكل التنظيمي ونظام إدارة الصيانة فيها وخطوات العمل المطلوبة للوصول لتنفيذ خدمة الصيانة المطلوبة من قبل الجهات المختلفة.

3-2- جمع البيانات و توصيف الواقع الإداري لدائرة الصيانة في جامعة تشرين:

تضم مديرية الشؤون الهندسية والخدمات الدوائر التالية:

الدائرة الهندسية وتضم الشعب التالية: شعبة التخطيط- شعبة الدراسات والتدقيق- شعبة الإشراف وحفظ المخططات والوثائق - شعبة العقود والاستملاك. دائرة الخدمات وتضم الشعب التالية: شعبة الحدائق وتنظيفها -شعبة الاتصالات - دائرة الصيانة وتضم الشعب التالية: شعبة الصيانة المدنية والمعمارية -شعبة الصيانة الصحية والبيئية -شعبة الصيانة الميكانيكية -شعبة الصيانة الكهربائية والالكترونية -شعبة الورش (ورشة الدهان -ورشة النجارة -ورشة الحدادة -ورشة الألمنيوم - ورشة الأسقف المستعارة -ورشة الصحية -...).

ويوضح الشكل (1-3) الهيكل التنظيمي لمديرية الشؤون الهندسية والخدمات



شكل (1-3) الهيكل التنظيمي لمديرية الشؤون الهندسية والخدمات

3-2-1- إجراءات تنفيذ أعمال الصيانة في جامعة تشرين:

تبدأ آلية العمل في الشؤون الهندسية فيما يتعلق بأعمال الصيانة من تقديم طلب الصيانة وتنتهي بتنفيذ الطلب حيث يتم تقديم الطلب من قبل الجهة الطالبة للصيانة ثم يتم تحويله إلى مدير الشؤون الهندسية ثم رئيس الدائرة ثم أحد المهندسين المختصين في شعبة الصيانة ثم إلى اللجنة الفنية المكونة من مهندسين على الأقل وفني، يتم الكشف والتأكد من حالة الطلب. ثم يتم تقديم تقرير من اللجنة المشكلة إلى مدير الشؤون الهندسية بحالة الطلب في حال قبول الطلب تقرر الإدارة أسلوب تنفيذ الطلب وفق /3/ خيارات أساسية:

الخيار الأول: إمكانية تنفيذ الطلب من قبل ورش الصيانة: يتم تحويل الطلب إلى رئيس الورشة الخاصة بطبيعة العمل. ويتم تأمين المواد اللازمة من مستودع الدائرة الهندسية.

الخيار الثاني: عدم إمكانية تنفيذ الطلب من قبل ورش الصيانة إما لعدم توفر المواد اللازمة في المستودع أو لعدم توفر ورش خبيرة في هذا المجال: يتم تحويل الطلب إلى لجنة الشراء ويجب ألا تتجاوز كلفة تنفيذ الطلب مبلغ محدد (3) مليون ليرة سورية.


الخيار الثالث: كلفة تنفيذ الطلب تتجاوز القيم المحددة بصلاحيات لجنة الشراء: يتم تحويل الطلب إلى دائرة العقود لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل عقد يلبي طلب الصيانة المقدم.

3-2-2- تحليل واقع إدارة الصيانة في جامعة تشرين:

بعد الاطلاع على آلية العمل وفق المخطط (2-3) ودراستها من حيث مهام الإدارة والموظفين لوحظ أن: البنية التنظيمية لمديرية الشؤون الهندسية والخدمات تعتمد الهيكل الهرمي بشكل أساسي الذي لم يعد مناسباً في بيئة الأعمال الحديثة التي تتميز بالديناميكية والتعقيد وأهم الصعوبات تتركز بالحاجة إلى التعاون بين الوظائف المختلفة للوصول لقرارات سريعة الأمر الذي لا يوفره الهيكل الهرمي الذي يتصف بمركزية القرارات وما يترتب على ذلك من هدر للموارد.

بالنسبة لطلبات الصيانة الواردة لمديرية الشؤون لا يتم تخزينها إلكترونياً مما يؤدي إلى ضياع في البيانات الضرورية لمتابعة الطلبات وتكرار الطلب أكثر من مرة بسبب عدم التخزين الإلكتروني.

جميع أعمال الصيانة تعتبر صيانة طارئة وتعتمد على ورود طلب من الكلية ولا يوجد لجان تقوم بالكشف عن المباني وتقييم حالتها للعمل على إجراء عمليات صيانة وقائية.
عدم وجود دورات تدريبية للورش لمتابعة أفضل الطرق وأحدثها لتطوير نظام الصيانة.



الشكل (2-3) آلية حركة طلب الصيانة

ويوضح المخطط (2-3) آلية حركة طلب الصيانة بدءاً من تقديم الطلب وصولاً لتنفيذه ضمن مديرية الشؤون الهندسية والخدمات.

3-3- جمع البيانات المتعلقة بعمليات الصيانة وتنظيفها:

إن الخطوة الأولى لأي دراسة وصفية هي جمع البيانات الخاصة بالحالة المدروسة ويعتبر طلب الصيانة هو المحور الأساسي الذي تبدأ به أي عملية صيانة ويتم تحويله عبر جهات مختلفة حتى تتم تنفيذ عملية الصيانة ومن مراجعة السجلات الخاصة بطلبات الصيانة تبين أن أهم ما يستند إليه طلب الصيانة هي (الجهة الطالبة للصيانة -تاريخ الطلب -توصيف المشكلة-مكان العطل-فريق هندسي للكشف والمعاينة وبيان الرأي)، ثم يحول الطلب إلى جهة منفذة (داخلية أو خارجية) -وبعد التنفيذ يحول الطلب إلى الإدارة المالية لصرف المستحقات اللازمة. وبمراجعة سجل الطلبات في مديرية الشؤون الهندسية ومتابعة الطلبات في مديرية الشؤون المالية تم تجميع طلبات الصيانة الواردة من كلية الهك للأعمال المعمارية لخمس أعوام (2019-2023).

3-3-1- تحديد البارامترات الضرورية للصيانة

من تدقيق طلب الصيانة تم الوصول لأهم البارامترات التي يجب معاينتها وتتبعها في عملية جمع البيانات اللازمة لدراسة واقع الصيانة لمباني جامعة تشرين. وأهم هذه البارامترات هي:

- رقم الطلب: وهو الرقم الذي يتم تحديده للطلب عند وروده إلى ديوان دائرة الصيانة لتثبيت الطلب في سجل الوارد للشؤون الهندسية.
- تاريخ تقديم الطلب: وهو تاريخ اليوم الذي يتم فيه تسجيل الطلب لدى وروده لدائرة الصيانة.
- اسم صاحب الطلب: وهو الموظف الذي حدث لديه العطل أو المشكلة وطلب الصيانة أو من يمثله من عميد الكلية أو رئيس الدائرة.
- وصف المشكلة (سبب الصيانة): وهو شرح موجز من قبل الموظف لوضع البند الذي يحتاج للصيانة والذي يتم على أساسه تحديد الفريق المناسب للكشف عن الحالة.

- اسم الشخص المسؤول عن التنفيذ: وهو المهندس الذي يوكل إليه متابعة الطلب والكشف والمعاينة على أرض الواقع واقتراح الصيانة المناسبة وتحويلها إلى رئيس الدائرة.
- تصنيف الصيانة (معماري - صحي....): يستفاد في تصنيف نوع الصيانة في تحديد نوع الورشة التي سيتم إحالة تنفيذ طلب الصيانة لها وتتم عادة من قبل رئيس الدائرة.
- أولوية الطلب أو أهمية الطلب (مستعجل - غير مستعجل): يستفاد من تحديد أولوية الطلب في تحديد الطلبات الأكثر إلحاحاً لتنفيذها بأسرع وقت في ضوء نقص الميزانية وعدم كفاية الموارد.
- خطورة الحالة (من 1 إلى 5): حسب الجدول المرفق وهي عبارة عن تصنيف لحالة عناصر المباني تم وضعها من قبل أحد الباحثين والغاية منها تحديد حالة العنصر من قبل لجنة هندسية ذات خبرة بأعمال الصيانة تقوم بكشوف دورية لمكونات المبنى لتحديد أماكن معرضة لخطر حدوث أعطال قريبة وبالتالي العمل على إجراء صيانات وقائية لتجنب حدوث العطل أو لتخفيف أثره الأمر الذي لا يتم العمل به في الدائرة الهندسية في جامعة تشرين.

جدول (3-1) معيار الشرط المحدد لتقييم حالة العناصر (Choka,2012)

التقييم	الشرط	الوصف
5	جيد جداً/ إصلاحات وقائية	العنصر جديد ولا يوجد أي علامات على تدهور العنصر
4	جيد/إصلاحات طفيفة	عيوب وعلامات صغرى من تدهور على السطح، يمكن إعادته مع صيانة دورية أو غير دورية
3	مقبول/إصلاحات جديدة	تحتاج الأقسام أو العناصر إصلاح من قبل اختصاصي، والحالة السيئة للعنصر تبدأ بالتأثير على العناصر المحيطة
2	سيء/إصلاحات حرجة وحاسمة	تدهورت العناصر بشكل كبير، تعاني من أضرار هيكلية وتتطلب إصلاحات حاسمة وتحسين أو استبدال، هناك خطر حقيقي من فشل وشيك وهناك تأثير كبير على العناصر المحيطة أو يخلق إمكانيات خطر على الصحة والسلامة
1	سيء جداً/استبدال	العنصر فشل وأصبح غير جاهز للعمل أو تدهور إلى الحد الذي لا يبرر القيام بإصلاحات ولكن ينبغي استبداله، يسهم في تدهور العناصر المحيطة الفعالة أو يخلق خطر على السلامة والصحة

- **تاريخ تنفيذ الطلب:** (عادة يكون تاريخ امر الصرف) ويكون في رقم لأمر الصرف مختلف عن تاريخ الطلب في مديرية المالية يمكن المقارنة بين الأرقام الخاصة بكل طلب.
- **كلفة الصيانة:** وهي قيمة تنفيذ البند والتي تم صرفها للجهة المنفذة أو قيمة المواد التي تم استخدامها في تنفيذ الصيانة المطلوبة حسب الحالة.
- **رقم الموقع:** رقم يتم وضعه عند وضع تقسيمات مكانية للمبنى لتسهيل فهم العناصر الخاصة للمبنى ويكون بدلالة رقم الغرفة والطابق.
- **مكان العنصر:** اسم الغرفة أو القسم الذي تتم به أعمال الصيانة حيث نجد الكثير من الطلبات لا تحدد الموقع الأمر الذي يضطر الإدارة للتواصل مع الكلية صاحبة الطلب.
- **اسم المادة:** وهي المواد المستخدمة في الصيانة (قفل-دهان-سيراميك-بلوك-زجاج-أبواب -أسقف مستعارة..).
- **حالة الطلب (منتهي - قيد الإنجاز - لم ينفذ):** ويعتمد هذا البند على تقرير المهندس المسؤول عن تنفيذ الطلب.
- **أسباب عدم التنفيذ:** وهي ضرورة لإعلام الجهة الطالبة للصيانة بالأسباب الموجبة لعدم التنفيذ وهي غير مطبقة حالياً

3-4- جمع المعلومات الخاصة بعناصر المبنى والمواصفات الفنية الخاصة بها من أجل

تطوير نموذج لمبنى كلية الهك باستخدام برنامج الريفيت:

- تبدأ عملية نمذجة أي مبنى قائم باستخدام ال BIM من خلال جمع المعلومات عن خصائص العناصر المكونة للمبنى إما من خلال مخططات المبنى في حال توافرها أو من خلال الكشف وإجراء مسح ميداني للمبنى حيث تم أخذ القياسات على أرض الواقع وتحديد المواصفات الفنية للعناصر المراد نمذجتها وفق ما هو منفذ فعلاً لعدم وجود مخططات ومواصفات فنية للمبنى مع الأخذ بعين الاعتبار جميع التعديلات المعمارية المضافة خلال فترة الاستثمار حيث تمت نمذجة مبنى كلية الهك بمراعاة ما يلي:

3-4-1- تحديد العناصر المعمارية للمبنى:

جدول رقم (2-3) العناصر المعمارية المكونة لمبنى كلية الهمك


رقم العنصر	العنصر	الأبعاد	ملاحظات
الحدان	شبكة الإحداثيات	7.5*7.5	وهي الشبكة المعتمدة في جميع مباني جامعة تشرين
	الأعمدة	0.5*0.5	مادة الإكساء هي دهان إكرليك للقسم العلوي ووزرات رخام كسبي قياس (80*30*3) سم مع طبة عفريني أسود. للقسم السفلي حتى ارتفاع 0.8.
	الحدان الخارجية	سماكة 20سم	مادة الإكساء دهان إكرليك خارجي (أساس +معجونة+3طبقات دهان)
	الحدان الداخلية	سماكة 10سم	ومادة الأكساء دهان إكرليك داخلي (أساس +معجونة+3طبقات دهان). مع وزرات لحدان الممرات نوع رخام كسبي قياس (80*30*3) سم مع طبة عفريني أسود
الأرضيات	الأرضيات	(30*30*3)	مادة الإكساء هي رخام بدروسي للأدراج (قائمة +نائمة) وبلاط سيراميك مبولد لأرضية الحمامات وبلاط موزاييك أبيض بحصة زيرو كلسي وبدروسي
الأسقف	الأسقف والجسور		مادة الأكساء هي دهان إكرليك داخلي كالحدان
	الأسقف المستعارة	بلاطات 60*60	في الممرات والقاعات الدراسية الأسقف عبارة عن وحدات بلاستيكية على شكل مربعات صغيرة ومفرغة بأبعاد 5*5 سم. وفي بعض المخابر عبارة عن بلاطات 60*60 سم من الألمنيوم أو الجبسون بورد والمكاتب الإدارية وشرائح لوكسا لون طولية للحمامات
الأبواب	المنجور الخشبي	225*100 200*80	الأبواب تجليد معاكس والأقفال نوع سلندر
	منجور الألمنيوم	220*325	الأبواب بسماكة الألمنيوم (2.5-3.2) مم ومقطع 10سم وسماكة زجاج (10) مم
النوافذ	منجور الألمنيوم	250*220	النوافذ وفي الطوابق المتكررة أبعاد النوافذ 250*220 وسماكة زجاج (8) مم وارتفاع الجلسة 80سم
	منجور الألمنيوم	60*220	الحمامات ونوافذ الحمامات 60*220 سم وارتفاع 180 للجلسة.

يوضح جدول رقم (2-3) العناصر المعمارية المكونة لمبنى كلية الهمك من حيث الأبعاد والمواصفات الفنية

لتسهيل عملية النمذجة .

3-4-2- تحديد ورش صيانة العناصر المعمارية للمبنى:

- بعد تحديد أهم العناصر المعمارية اللازمة لنمذجة المبنى وهي (الأعمدة والجدران والأرضيات والأسقف والأبواب والنوافذ) تم ربطها مع الورش التي تتبع لها في دائرة الصيانة وفق الشكل (3-3)



الشكل (3-3) الربط بين عناصر المبنى وورش

3-5- خلاصة الفصل الثالث:

تم في هذا الفصل دراسة واقع الصيانة في دائرة الصيانة في جامعة تشرين وتحديد الهيكل التنظيمي لمديرية الشؤون الهندسية والخدمات وتحديد البيانات اللازمة لنمذجة العناصر المعمارية للحالة المدروسة بعد قياسها على أرض الواقع وجمع كامل البيانات للاستفادة منها في الفصل اللاحق.

الفصل الرابع

اقتراح النموذج ودراسة الحالة

1-4- مقدمة:

مبنى كلية الهمك من مباني المرحلة الأولى في جامعة تشرين تم افتتاحه في عام 1980-1981 ويضم حالياً قسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية وأضيفت إليه الأقسام التالية: هندسة الميكاترونك والهندسة الطبية والبحرية والحاسبات، وتم اتخاذ جزء من المبنى كمقر للمعهد الهندسي، لذلك سيتم في هذا الفصل اقتراح نموذج للصيانة على مستوى عناصر المبنى (الجران ، الأرضيات ، الأبواب ، النوافذ، الأسقف المستعارة) وعلى مستوى الفراغات المعمارية ضمن المبنى (حاسبات ، ميكاترونك ، خدمات ، الهندسة الطبية ، المعهد الهندسي ، الهمك) وتحديد المراحل اللازمة ليصبح النموذج جاهزاً باستخدام برنامج الأتوكاد و برنامج الريفيت المعماري وفق الشكل (1-4) المرفق .



الشكل (1-4) يوضح مراحل إنشاء نموذج الصيانة الخاص بالمبنى

2-4- إنشاء نموذج BIM لمبنى كلية الهمك باستخدام برنامج ال REVIT:


يتكون مبنى الهمك من كتلتين الأولى: قبو و4طوابق. والكتلة الثانية: قبو و3/ طوابق. حيث تمت نمذجة المساقط المعمارية ببرنامج الريفيت بعد استيرادها من الأتوكاد.

1-2-4- رفع الوضع الراهن لمبنى كلية الهمك ورسم المساقط المعمارية باستخدام برنامج

:AutoCAD

تم إعداد المساقط المعمارية لمبنى كلية الهندسة مع الموقع العام باستخدام أدوات الرسم ثنائي الأبعاد في أتوكاد من قائمة Draw من خلال القياسات الميدانية المطابقة للواقع وتحديد عناصر اتصال كليات الهندسة الأخرى مع كلية الهمك حيث يتم الاتصال أفقياً عبر باب مشترك في كل طابق.


4-2-1-1- مسقط الطابق الأرضي:



الشكل (2-4) مسقط الطابق الأرضي لكلية الهندسة

يوضح الشكل (2-4) مسقط الطابق الأرضي لكلية الهندسة (الهمك -مدني - عمارة)، حيث تتكون الكلية من 5 كتل مقسمة كمايلي: همك (2)، مدني وعمارة (2)، مبنى الورش (1). وللكلية أربع مداخل وهي منفصلة معماريا ويوجد بهو مشترك لكامل الكليات وممرين يؤديان لمبنى الورش.


4-2-1-2- مسقط الطابق الأول:



الشكل (3-4) مسقط الطابق الأول لكلية الهندسة

يوضح الشكل (3-4) مسقط الطابق الأول لكلية الهندسة (الهمك -مدني - عمارة)، حيث تتكون الكلية من 4 كتل مقسمة كمايلي: همك (2)، مدني وعمارة (2). وتتفصل معماريا بشكل كامل ويوجد ممر مشترك لكلية الهمك يربطها مع كليتي (مدني، عمارة).

4-2-1-3- مسقط الطابق الثاني:




الشكل (4-4) مسقط الطابق الثاني لكلية الهندسة

يوضح الشكل (4-4) مسقط الطابق الثاني لكلية الهندسة (الهمك -مدني - عمارة)، حيث تتكون الكلية من

4 كتل مقسمة كمايلي: همك (2)، مدني وعمارة (2). وتتفصل معماريا بشكل كامل ويوجد ممر مشترك لكلية

الهمك يربطها مع كليتي (مدني، عمارة).

4-1-2-4 - مسقط الطابق الثالث:



الشكل (4-5) مسقط الطابق الثالث لكلية الهندسة

يوضح الشكل (4-5) مسقط الطابق الثالث لكلية الهندسة (الهيك - مدني - عمارة)، حيث تتكون الكلية من 2 كتل مقسمة كمايلي: همك (1)، مدني وعمارة (1). وتتفصل معماريا بشكل كامل.


4-2-2-2- إنشاء Family تحدد خصائص عناصر المبنى بما يتوافق مع الوضع الراهن

باستخدام برنامج Revit :

يتم استيراد المساقط المعمارية من برنامج أوتوكاد إلى الريفيت من خلال الأمر insert ثم Import CAD ثم يتم تشكيل Family خاصة بكل عنصر من عناصر المبنى.

4-2-2-1- الجدران:

من شريط المهام Architecture» Build» Wall



شكل (4-6) يوضح Type Family الخاصة بعنصر الجدران

يوضح الشكل (4-6) قائمة خصائص لكل Family يتحدد فيها اسم خاص للجدار بدلالة سماكته ونوعه ومستوى بداية الجدار ونهايته وحدود الغرفة وهي كالتالي:

• جدران خارجية Family Basic Wall- Type wall 0.2: وهي عبارة عن جدار خارجي بسماكة

20 سم مادة البناء Masonry Blocks ومادة الاكساء طينة اسمنتية ودهان من وجهي الجدار Paint

• جدران داخلية Family Basic Wall- Type wall 0.1: وهي عبارة عن جدار داخلي بسماكة


10 سم مادة البناء Masonry Blocks ومادة الاكساء طينة اسمنتية ودهان من وجهي الجدار Paint

- جدران حمام سيراميك 0.1 Family Basic Wall- Type wall وهي عبارة عن جدار داخلي
بسماعة 10 اسم مادة البناء Precast,Concrete ومادة الاكساء طينة اسمنتية وسيراميك من وجهي

الجار Ceramic Tile

4-2-2-1- الأبواب:

من شريط المهام Door Build Architecture»



شكل (7-4) يوضح Family Type الخاصة بالأبواب

يوضح الشكل (7-4) قائمة خصائص لكل Family يتحدد فيها اسم خاص للباب بدلالة عرضه ونوعه ومستوى الباب ومادة الصنع وهي كالتالي:

- أبواب ألومنيوم M_door-double sliding- Type WD-3*2.2 Family: وهي عبارة عن باب خارجي من الألومنيوم والزجاج في الطابق الأرضي فقط بأبعاد 3*2.2م

• أبواب خشبية تجليد معاكس Family M_ Single-Flush- Type d- 0.9*2: وهي عبارة عن

أبواب داخلية من الخشب المعاكس يتم تحديد بارامترات خاصة بمادة الباب والإطار والأبعاد من

Type Parameter في القاعات الدراسية والمخابر ولغرف الإدارية


• أبواب خشبية تجليد معاكس Family M_ Single-Flush- Type d- 0.8*2: وهي عبارة عن

أبواب داخلية من الخشب المعاكس يتم تحديد بارامترات خاصة بمادة الباب والإطار والأبعاد من

Type Parameter في دورات المياه

4-2-2-3- النوافذ

من شريط المهام Window Build Architecture»




شكل (4-8) يوضح Family Type الخاصة بالنوافذ

يوضح الشكل (4-8) قائمة خصائص لكل Family يتحدد فيها اسم خاص للنافذة بدلالة عرضها وارتفاع الجلسة ومستوى النافذة ومادة الصنع وهي كالتالي:

- نوافذ ألومنيوم Family M_ Window-double sliding- Type W-2.2*2.2: وهي عبارة عن نوافذ من الألومنيوم والزجاج في الطابق الطوابق 1-2-3 فقط بأبعاد 2.2*2.2م وارتفاع جلسة 80سم
- نوافذ ألومنيوم Family M_ Window-double sliding- Type W-0.6*2.2: وهي عبارة عن نوافذ من الألومنيوم والزجاج في دورات المياه لكل الطوابق بأبعاد 2.2*0.6م وارتفاع جلسة 200سم

4-2-2-4- الأسقف المستعارة

من شريط المهام Architecture» Build» Ceiling




الشكل (4-9) Family Type للأسقف

يوضح الشكل (4-9) قائمة خصائص لكل Family يتحدد فيها اسم خاص للأسقف المستعار بدلالة أبعاد القطع المكونة للأسقف ومستوى السقف حيث يوجد Level للأسقف خاص بكل طابق ومادة الصنع وهي كالتالي: أسقف مستعارة Family Compound Ceiling- Type 600X600mm grid: وهي عبارة عن بلاطات من الألومنيوم بأبعاد 60*60سم وارتفاع 3م

4-2-2-5- الأرضيات

من شريط المهام Architecture» Build» Floor




الشكل (4-10) Family Type الخاصة بالأرضيات

يوضح الشكل (4-10) قائمة خصائص لكل Family يتحدد فيها اسم خاص للأرضيات بدلالة أبعاد البلاطة ونوعها ومستوى الأرضية ومادة الصنع وهي كالتالي:

- بلاط موزاييك 30*30 Family Floor- Type: وهي عبارة عن بلاط موزاييك بحصة صغيرة على كامل مساحة الطابق ماعدا الحمامات والأدراج.
- بلاط سيراميك 20*20 Family Floor- Type: وهي عبارة عن بلاط سيراميك على كامل مساحة الحمامات.
- رخام بدروسي 40*40 Family Floor- Type: وهي عبارة عن رخام للأدراج وبهو الدرج والأدراج.

4-2-2-6- الكواسر

من شريط المهام Architecture» Build» Roof» Roof by extrusion» Work plan



الشكل (4-11) Family Type الخاصة بالكاسرات

يوضح الشكل (4-10) قائمة خصائص ل Family يتحدد فيها اسم خاص للكاسرة بدلالة أبعاد الكاسرة ونوعها والمستوي الخاص بها ومادة الصنع والسماعة من Edit type حيث تتم نمذجتها بتحديد المستوي الذي يتم الأنشاء فيه ثم الواجهة أو المقطع ثم من القائمة Draw يتم رسم المقطع الجانبي للكاسرة ومن خصائص يتم تحديد البعد الثالث لها وسماعتها.

4-2-3- إنشاء بارامترات خاصة ببندود الصيانة لعناصر المبنى

تبدأ عملية إضافة البارامترات الضرورية لكل عنصر معماري من عناصر المبنى كما تم لحظها في برنامج الـ REVIT وهي (الأعمدة - الأرضيات- الجدران -النوافذ- الأبواب -...) لربطها مع سجلات الصيانة من خلال اختيار أهم البارامترات اللازمة لتوصيف واقع الصيانة في كلية الهيك والمعتمدة في طلبات الصيانة وأوامر الصرف.


4-2-3-1- بارامترات الصيانة:

أهم البارامترات اللازمة لتوصيف واقع الصيانة هي:

1. رقم الطلب
2. تاريخ تنفيذ الطلب
3. تاريخ تقديم الطلب
4. كلفة الصيانة
5. اسم صاحب الطلب
6. رقم الموقع
7. وصف المشكلة
8. مكان العنصر
9. اسم الشخص المسؤول عن التنفيذ
10. اسم المادة
11. تصنيف الصيانة
12. حالة الطلب
13. أولوية الطلب
14. أسباب عدم التنفيذ
15. خطورة الحالة

4-2-3-2- خطوات إضافة البارامترات إلى نموذج الريفيت


1- الضغط على أيقونة Manage من الشريط الرئيسي في واجهة المستخدم



الشكل (4-12) شريط المهام الرئيسي في الريفيت

يوضح الشكل (4-11) شريط المهام Manage تظهر مجموعة من الخانات نختار خانة Setting

2- النقر على أيقونة Shared Parameters من Setting



الشكل (4-13) صندوق الحوار لإنشاء ملف للبارامترات


يوضح الشكل (4-13) قائمة Edit Shared Parameter حيث نختار ملف للبارامترات المضافة Shared

Parameter File ونحدد اسم الملف ونوعه ويمكن حفظه

في حقل File name ندخل اسم الملف

في حقل File of type نحدد نوعه (*.txt)

3- من القائمة Edit Shared Parameters ننقر create ثم new



الشكل (4-14) طريقة إدخال خصائص البارامتر


حيث يوضح الشكل (4-14) خصائص البارامتر المضاف وهي:

حقل Name اسم البارامتر: رقم طلب الصيانة

في حقل Discipline وصف البارامتر: common

في حقل Type of Parameter نوع البارامتر number

4- من الأيقونة Manage نضغط Project Parameters وننقر Add



الشكل (4-15) خطوات إضافة البارامترات


يوضح الشكل (4-15) كيفية التنقل من project parameter من Setting ثم نختار من قائمة

Parameter properties نوع البارامتر نفعل من parameter type الخيار Shared parameter ثم

select فتظهر قائمة البارامترات التي تم إنشاؤها في المستند النصي باسم بارامترات الصيانة همك حيث يتيح

خيار Shared parameter إمكانية تصدير النتائج لجداول متنوعة

5- ونختار من categories الحقول التي نحتاج إضافة البارامترات إليها (Walls–Windows– Floors–Doors–Ceilings) ثم OK



الشكل (4-16) واجهة تحديد فئة العناصر المعمارية للبارامتر

يوضح الشكل (4-16) كيفية مشاركة البارامتر وتحديد الفئات المطلوب إضافة البارامترات لها .

4-2-4- إنشاء النموذج الخاص بمبنى كلية الهمك :

لإنشاء النموذج الغني ببيانات الصيانة لمبنى كلية الهمك يتم استيراد ملف المساقط المعمارية من برنامج


الأوتوكاد باستخدام الأمر Insert من الشريط الرئيسي في واجهة برنامج الريفيت

ثم Import ثم يتم نمذجة المحاور والمناسيب والأعمدة والجدران والأبواب والنوافذ والأرضيات والأسقف من


القائمة Build باستخدام أدوات الرسم من Draw بعد تحديد ال Family الخاصة بكل عنصر يتم نمذجته ثم

يتم إدخال بيانات الصيانة للبارامترات الجديدة الخاصة بكل عنصر كما يتم تحديد اسم ورقم كل فراغ بدلالة


وظيفة الفراغ ورقم الغرفة والطابق من الأمر Rooming




الشكل (4-17) المسقط المعماري للطابق الأرضي



شكل (4-18) المسقط المعماري للطابق الأول




الشكل (4-19) المسقط المعماري للطابق الثاني



الشكل (4-20) المسقط المعماري للطابق الثالث



الشكل (21-4) الواجهة الجنوبية للمبنى



الشكل (22-4) المقطع A-A



الشكل (23-4) المنظور التفصيلي لمبنى كلية الهك

نلاحظ من الشكل (4-17) حتى الشكل (4-23) الإمكانيات التي يتيحها برنامج الريفيت في الحصول على المساقط المعمارية والواجهات والمقاطع والمنظور بطريقة سهلة وسريعة نتيجة إدخال المعلومات اللازمة لـ Family الخاصة بكل عنصر.

4-3- تحديد الفراغات المعمارية ضمن النموذج حسب الوظيفة الخاصة بها :

يتم تحديد اسم ورقم كل فراغ بدلالة وظيفة الفراغ ورقم الغرفة والطابق من الأمر Rooming للتحديد الدقيق لمكان العنصر المراد صيانتته من خلال الأمر tag في الشريط الرئيسي

4-3-1- تحديد الفراغات المعمارية في الطابق الأرضي:

الجدول رقم (4-1) جدول الفراغات المعمارية في الطابق الأرضي

Area	Level	Number	Name
81 m ²	Level 1	0-1	مخبر مهارات الحاسوب
208 m ²	Level 1	0-2	مخبر دارات الهواء المضغوط
26 m ²	Level 1	0-3	مخبر التحكم بالعمليات
53 m ²	Level 1	0-4	المعهد الهندسي مخبر المساحة
54 m ²	Level 1	0-5	مخبر بنية الحاسوب
54 m ²	Level 1	0-6	مخبر الحاسب
35 m ²	Level 1	0-7	Room
50 m ²	Level 1	0-8	مركز التسجيل الالكتروني المؤتمت
Redundant Room	Level 1	0-1	Room
25 m ²	Level 1	0-11	مكتب الهيئة الادارية
26 m ²	Level 1	0-13	د. رامي جورج
26 m ²	Level 1	0-14	أعضاء الهيئة التدريسية خارج الملاك
34 m ²	Level 1	0-23	شعبة شؤون الدراسات
34 m ²	Level 1	0-24	مكتب الدعم التقني والتدريب
34 m ²	Level 1	0-25	شؤون طلاب الميكاترونك
34 m ²	Level 1	0-26	نادي الروبوتيك

Area	Level	Number	Name
34 m ²	Level 1	0-27	الديوان
34 m ²	Level 1	0-28	شعبة الديوان
40 m ²	Level 1	0-29	كافتيريا الهمك
57 m ²	Level 1	0-30	مخبر قواعد البيانات
29 m ²	Level 1	0-32	مستودع اللوازم
146 m ²	Level 1	0-34	شؤون طلاب قسم الحاسبات
71 m ²	Level 1	0-33	قسم حاسبات
18 m ²	Level 1	0-35	رئيس شعبة شؤون الطلاب
53 m ²	Level 1	0-36	ق ب 1
53 m ²	Level 1	0-37	ق ب 2
27 m ²	Level 1	0-10	هيئة تدريسية
26 m ²	Level 1	0-12	هيئة تدريسية
25 m ²	Level 1	0-15	هيئة تدريسية
26 m ²	Level 1	0-16	هيئة تدريسية
26 m ²	Level 1	0-17	هيئة تدريسية
26 m ²	Level 1	0-18	هيئة تدريسية
25 m ²	Level 1	0-19	هيئة تدريسية
49 m ²	Level 1	0-20	درج رئيسي
8 m ²	Level 1	0-21	حمام
7 m ²	Level 1	0-22	حمام
24 m ²	Level 1	0-31	مخبر برمجيات دراسات عليا
8 m ²	Level 1	0-38	حمام
7 m ²	Level 1	0-39	حمام
307 m ²	Level 1	0-9	كريدور
81 m ²	Level 1	0-9'	Room
107 m ²	Level 1	0-20'	بهو المدخل
19 m ²	Level 1	0-35'	مكتب المتابعة
33 m ²	Level 1	0-35	رئيس شعبة شؤون الطلاب

4-3-2- تحديد الفراغات المعمارية في الطابق الأول:

الجدول رقم (4-2) الفراغات المعمارية في الطابق الأول

Level	Area	Name	Number
Level 2	34 m ²	قسم هندسة الطاقة	1-23
Level 2	34 m ²	نائب العميد للشؤون الإدارية	1-24
Level 2	34 m ²	نائب العميد للشؤون العلمية	1-26
Level 2	35 m ²	مكتب عميد الكلية	1-27
Level 2	35 m ²	مكتب عمادة الكلية	1-28
Level 2	16 m ²	سكرتير	1-29
Level 2	25 m ²	رئيس الدائرة	1-30
Level 2	57 m ²	شعبة الامتحانات	1-31
Level 2	24 m ²	شعبة امتحانات /2/	1-32
Level 2	145 m ²	النافذة الواحدة للامتحانات	1-34
Level 2	34 m ²	محاسبة	1-33
Level 2	146 m ²	ق 21	1-35
Level 2	146 m ²	ق 22	1-36
Level 2	81 m ²	قسم الميكاترونك	1-37
Level 2	83 m ²	مستودع الامتحانات رقم 2	1-1
Level 2	124 m ²	مخبر الآلات	1-2
Level 2	126 m ²	مخبر أسس الهندسة الكهربائية	1-3
Level 2	26 m ²	قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي	1-4
Level 2	53 m ²	رئيس قسم هندسة الاتصالات	1-5
Level 2	26 m ²	مخبر الرسم والتصميم بمعونة الحاسب	1-7
Level 2	26 m ²	قسم الهندسة الطبية	1-8
Level 2	26 m ²	هندسة طبية	1-9
Level 2	28 m ²	هيئة تدريسية	1-10
Level 2	18 m ²	محاسب	1-11
Level 2	22 m ²	Room	1-12

Level	Area	Name	Number
Level 2	53 m ²	مخبر برمجيات طبية	1-14
Level 2	81 m ²	ك 23	1-15
Level 2	80 m ²	ك 22	1-16
Level 2	53 m ²	ك 21	1-17
Level 2	27 m ²	م. هندسي	1-6
Level 2	305 m ²	Room	1-13
Level 2	49 m ²	درج رئيسي	1-20
Level 2	106 m ²	بهو المدخل	1-20'
Level 2	8 m ²	حمام	1-21
Level 2	7 m ²	حمام	1-22
Level 2	76 m ²	كريدور	1-18
Level 2	37 m ²	كريدور	1-19
Level 2	59 m ²	كريدور	1-21'
Level 2	34 m ²	قسم هندسة القوى	1-25
Level 2	8 m ²	حمام	1-38
Level 2	7 m ²	حمام	1-39
Level 2	25 m ²	شؤون العاملين	1-38'

4-3-3- تحديد الفراغات المعمارية في الطابق الثاني

الجدول رقم (4-3) الفراغات المعمارية في الطابق الثاني

Level	Area	Name	Number
Level 3	34 m ²	مكتب أمين الشعبة الاولى	2-23
Level 3	34 m ²	مكتب أمانة سر الشعبة الأولى	2-24
Level 3	34 m ²	مكتب رئيس لجنة الشباب	2-25
Level 3	34 m ²	مكتب لجنة التعليم العالي	2-26
Level 3	34 m ²	مخبر الكتروليات القدرة الكهربائية	2-27
Level 3	118 m ²	مخبر ميكاترونك 2	2-30

Level	Area	Name	Number
Level 3	145 m ²	مخبر ميكاترونك 1	2-31
Level 3	146 m ²	مخبر الهوائيات وانتشار الامواج	2-32
Level 3	146 m ²	مخبر التحكم الآلي	2-33
Level 3	56 m ²	مخبر ميكاترونك المتميزين	2-35
Level 3	25 m ²	مطبخ	2-36
Level 3	83 m ²	غرفة ادارية	2-1
Level 3	124 m ²	مخبر القياسات	2-2
Level 3	126 m ²	مخبر الهندسة الالكترونية	2-3
Level 3	26 m ²	الذاتية معهد هندسي	2-4
Level 3	26 m ²	امتحانات معهد هندسي	2-5
Level 3	27 m ²	محاسبة معهد هندسي	2-6
Level 3	26 m ²	أمين المعهد الهندسي	2-7
Level 3	26 m ²	مدير المعهد الهندسي	2-8
Level 3	26 m ²	شؤون طلاب	2-9
Level 3	28 m ²	ديوان المعهد الهندسي	2-10
Level 3	22 m ²	نائب مدير المعهد الهندسي للشؤون العلمية	2-12
Level 3	53 m ²	40 ك	2-14
Level 3	81 m ²	41 ك	2-15
Level 3	80 m ²	42 ك	2-16
Level 3	53 m ²	43 ك	2-17
Level 3	18 m ²	Room	2-11
Level 3	307 m ²	Room	2-13
Level 3	76 m ²	كريدور	2-18
Level 3	61 m ²	كريدور	2-19
Level 3	36 m ²	كريدور	2-21'
Level 3	8 m ²	حمام	2-21
Level 3	7 m ²	حمام	2-22
Level 3	49 m ²	درج رئيسي	2-20

Level	Area	Name	Number
Level 3	107 m ²	بهو المدخل	2-20'
Level 3	52 m ²	م21	2-28
Level 3	25 m ²	م23	2-29
Level 3	24 m ²	Room	2-34
Level 3	266 m ²	Room	2-37
Level 3	8 m ²	بهو المدخل	2-38
Level 3	7 m ²	حمام	2-39

4-3-4- تحديد الفراغات المعمارية في الطابق الثالث:


الجدول رقم (4-4) الفراغات المعمارية في الطابق الثالث

Level	Area	Name	Number
Level 4	109 m ²	مرسم 61	3-17'
Level 4	83 m ²	مخبر هندسة الاتصالات	3-1
Level 4	124 m ²	Room	3-2
Level 4	126 m ²	مخبر القدرة الكهربائية	3-3
Level 4	16 m ²	هيئة ادارية م هندسي	3-4
Level 4	26 m ²	مدرسين معهد هندسي	3-5
Level 4	27 m ²	مدرسين معهد هندسي	3-6
Level 4	54 m ²	التلفزيون	3-7
Level 4	26 m ²	مدرسين م هندسي	3-9
Level 4	26 m ²	مدرسين م هندسي	3-10
Level 4	28 m ²	مدرسين م هندسي	3-11
Level 4	18 m ²	مدرسين همك	3-12
Level 4	22 m ²	مدرسين همك	3-13
Level 4	81 m ²	ق 58	3-15
Level 4	54 m ²	ق 59	3-16

Level	Area	Name	Number
Level 4	10 m ²	مراقب دوام	3-8
Level 4	204 m ²	Room	3-14
Level 4	76 m ²	كريدور	3-18
Level 4	51 m ²	كريدور	3-19
Level 4	49 m ²	درج رئيسي	3-20
Level 4	8 m ²	حمام	3-21
Level 4	7 m ²	حمام	3-22
Level 4	35 m ²	كريدور	3-21'
Level 4	81 m ²	مرسم 60	3-17
Level 4	19 m ²	مرقبة دوام	3-23
Level 4	21 m ²	مكتبة معهد هندسي	3-24


4-4- استخراج البيانات الخاصة بالمبنى:

بعد إدخال كافة البيانات الخاصة بالصيانة إلى كل عنصر من عناصر المبنى



الشكل (4-24) خصائص عناصر بنود الصيانة

يوضح الشكل (4-24) أنه بالنقر على أي عنصر في المسقط نحصل من قائمة Properties كافة المعلومات الخاصة بصيانة العنصر



4-4-1- إنشاء جداول خاصة ببيانات الصيانة في الريفيت:


نحصل على بيانات أي عنصر من المبنى من قائمة view

AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
اسم العنصر المراد من	اسم المادة	اسم صاحب الطلب	تاريخ تقديم الطلب	تاريخ تنفيذ الطلب	تصنيف نوع الصيانة	حالة الطلب	حظرة المادة	رقم المادة	رقم العنصر	رقم طلب الصيانة	كافة الصيانة	مكان الصيانة	وصف العنصر
North	جدران حديد	دي.ميشيل بريمان	12/10/2020	13/1/2021	حادث	4	1-33	2637	600000	600000	معاملة	معاملة	تفصيل شك جديد ل
South1	جدران حديد	دي.ميشيل بريمان	12/10/2020	13/1/2021	حادث	4	1-33	2637	600000	600000	معاملة	معاملة	تفصيل شك جديد ل
South2	جدران حديد	دي.ميشيل بريمان	6/6/2021	9/8/2021	حادث	2	1-14	1356	800000	800000	معاملة	معاملة	تفصيل شك جديد ل
South3	جدران حديد	دي.ميشيل بريمان	6/6/2021	9/8/2021	حادث	2	1-14	1356	800000	800000	معاملة	معاملة	تفصيل شك جديد ل
South4	جدران حديد	دي.ميشيل بريمان	25/11/2021	30/10/2022	الصيود	3	2-7	3188	117000	117000	معاملة	معاملة	تفصيل شك جديد ل
West1	جدران حديد	دي.ميشيل بريمان	25/11/2021	30/10/2022	الصيود	3	2-7	3188	117000	117000	معاملة	معاملة	تفصيل شك جديد ل
West2	جدران حديد	دي.ميشيل بريمان	12/12/2022	19/12/2022	الصيود	3	3-9	3384	200000	200000	معاملة	معاملة	تفصيل شك جديد ل
West3	جدران حديد	دي.ميشيل بريمان	8/1/2023	5/4/2023	الصيود	3	3-9	3386	200000	200000	معاملة	معاملة	تفصيل شك جديد ل
West4	جدران حديد	دي.ميشيل بريمان	11/1/2022	24/3/2022	الصيود	2	3-6	175	10000	10000	معاملة	معاملة	تفصيل شك جديد ل
West5	جدران حديد	دي.ميشيل بريمان	11/1/2022	24/3/2022	الصيود	2	3-5/1	175	10000	10000	معاملة	معاملة	تفصيل شك جديد ل
West6	جدران حديد	دي.ميشيل بريمان	11/1/2022	24/3/2022	الصيود	2	3-5	175	10000	10000	معاملة	معاملة	تفصيل شك جديد ل
West7	جدران حديد	دي.ميشيل بريمان	6/6/2021	9/8/2021	حادث	2	1-14	1356	800000	800000	معاملة	معاملة	تفصيل شك جديد ل
West8	جدران حديد	دي.ميشيل بريمان	3/4/2022	30/10/2022	الصيود	2	1-34	960	1000000	1000000	معاملة	معاملة	تفصيل شك جديد ل
West9	جدران حديد	دي.ميشيل بريمان	3/4/2022	30/10/2022	الصيود	2	1-34	960	1000000	1000000	معاملة	معاملة	تفصيل شك جديد ل
West10	جدران حديد	دي.ميشيل بريمان	3/4/2022	30/10/2022	الصيود	2	1-34	960	1000000	1000000	معاملة	معاملة	تفصيل شك جديد ل
West11	جدران حديد	دي.ميشيل بريمان	12/12/2022	24/4/2023	الصيود	1	0-35	4939	1000000	1000000	معاملة	معاملة	تفصيل شك جديد ل

الشكل (4-25) بيانات النوافذ

حيث تم تحديد البيانات المطلوبة من schedule ثم فلتره العناصر التي تم تقديم طلب صيانة لها للحصول على البيانات المطلوبة

4-4-2- تصدير جداول الصيانة إلى برنامج Excel



الشكل (4-26) الخيارات الخاصة بتصدير الجدول

يوضح الشكل (4-26) الخطوات اللازمة لتصدير جدول من الريفيت إلى إكسل حيث يتم حفظه كملف CVS ثم يتم استيراده من بيانات في برنامج إكسل ليصبح لدينا قاعدة بيانات خاصة بالمبنى.

4-4-2-1- البيانات الخاصة بالجدران

جدول (4-5) بيانات الجدران

وصف المشكلة	مكان العنصر	رقم طلب الصيانة	رقم الموقع	خطورة الحالة	حالة الطلب	تصنيف نوع الصيانة	تاريخ تنفيذ الطلب	تاريخ تقديم الطلب
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	510	0-21/0-21	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	2/6/2021	17/2/2021
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	510	0-21	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	2/6/2021	17/2/2021
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	510	0-21	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	2/6/2021	17/2/2021
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	510	0-21/0-21	1	منفذ	تركيب سيراميك جدران	2/6/2021	17/2/2021
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	510	0-22	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	2/6/2021	17/2/2021
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	510	0-21/0-21	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	2/6/2021	17/2/2021
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	510	0-21/0-21	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	2/6/2021	17/2/2021
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	510	0-21/0-21	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	2/6/2021	17/2/2021
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	510	0-21/0-21	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	2/6/2021	17/2/2021
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	510	0-21/0-21	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	2/6/2021	17/2/2021
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	510	0-22	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	2/6/2021	17/2/2021
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	510	0-22/0-21	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	2/6/2021	17/2/2021
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	64	0-38	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	2/6/2021	17/2/2021
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	64	0-38/0-39	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	7/6/2023	8/1/2023
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	64	0-38/0-39	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	7/6/2023	8/1/2023
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	64	0-38/0-39	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	7/6/2023	8/1/2023

وصف المشكلة	مكان العنصر	رقم طلب الصيانة	رقم الموقع	خطورة الحالة	حالة الطلب	تصنيف نوع الصيانة	تاريخ تنفيذ الطلب	تاريخ تقديم الطلب
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	64	0-38/0-39	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	7/6/2023	8/1/2023
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	64	0-38/0-39	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	7/6/2023	8/1/2023
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	64	0-39	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	7/6/2023	8/1/2023
بناء جدار قاطع	شؤون طلاب قسم الحاسبات	2709	0-34	3	منفذ	بناء +دهان	21/11/2022	3/11/2022
إضافة مخبر برمجيات لطلاب الدراسات العليا في نفس المخبر	مخبر برمجيات دراسات عليا	1281	0-31	2	منفذ	بناء +دهان	18/5/2020	23/5/2019
طلاء جدار	قسم الاتصالات	1179	1-6	3	منفذ	دهان	24/9/2020	19/5/2020
طلاء جدار	مخبر الرسم / الحاسب بمعونة	1179	1-7	3	منفذ	دهان	24/9/2020	19/5/2020
طلاء جدار	قسم الاتصالات	1179	1-6	3	منفذ	دهان	24/9/2020	19/5/2020
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	599	1-21	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	7/6/2023	8/1/2023
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	599	1-21/1-22	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	27/4/2022	16/2/2022
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	599	1-22	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	27/4/2022	16/2/2022
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	599	1-21/1-22	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	27/4/2022	16/2/2022
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	599	1-21/1-22	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	27/4/2022	16/2/2022
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	599	1-21/1-22	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	27/4/2022	16/2/2022
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	599	1-21/1-22	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	27/4/2022	16/2/2022
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	599	1-21/1-22	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	27/4/2022	16/2/2022
صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	599	1-22	3	منفذ	تركيب سيراميك جدران	27/4/2022	16/2/2022
دهان الغرفة الجديدة التابعة للامتحانات	شعبة امتحانات /2/	2708	1-32	2	منفذ	دهان	24/4/2023	3/11/2022
دهان الغرفة الجديدة التابعة للامتحانات	شعبة امتحانات /2/	2708	1-32	2	منفذ	دهان	24/4/2023	3/11/2022
طلاء جدار	قسم الاتصالات/مخبر الرسم بمعونة الحاسب	1179	1-6/1-7	3	منفذ	دهان	24/9/2020	20/5/2020

وصف المشكلة	مكان العنصر	رقم طلب الصيانة	رقم الموقع	خطورة الحالة	حالة الطلب	تصنيف نوع الصيانة	تاريخ تنفيذ الطلب	تاريخ تقديم الطلب
انشاء جدار عازل من البلوك بينة غرفة المحاسب والمدرسين	محاسب	631	1-11	2	منفذ	بناء +دهان	24/4/2023	7/3/2023
دهان مكتب مدير المعهد	مدير المعهد الهندسي	1701	2-8	3	منفذ	دهان	10/8/2019	8/7/2019
دهان جدار	مرسم 61	98	3-17'	2	منفذ	دهان	9/5/2021	14/1/2021
دهان جدار	ق 58	98	3-15	2	منفذ	دهان	9/5/2021	14/1/2021
دهان جدار	ق 58	98	3-15/3-16	2	منفذ	دهان	9/5/2021	14/1/2021
دهان جدار	ق 59	98	3-16/3-17	2	منفذ	دهان	9/5/2021	14/1/2021
دهان جدار	مرسم 60	98	3-17	2	منفذ	دهان	9/5/2021	14/1/2021
دهان جدار	مرسم 60	98	3-17	2	منفذ	دهان	9/5/2021	14/1/2021
دهان جدار	ق 59	98	3-16	2	منفذ	دهان	9/5/2021	14/1/2021
دهان جدار	مرسم 61	98	3-17'	2	منفذ	دهان	9/5/2021	14/1/2021
دهان جدار	ق 58	98	3-15	2	منفذ	دهان	9/5/2021	14/1/2021
إنشاء قاطع داخلي لتحويل القاعة 20م إلى شعبة امتحانات	ق 20م	762	1-34	2	منفذ	بناء +دهان	27/4/2022	6/3/2022
دهان الغرفة الجديدة التابعة للامتحانات	شعبة امتحانات /2/	2708	1-32	2	منفذ	دهان	24/4/2023	3/11/2022
	مكتبة معهد هندسي	94	3-24	2	منفذ	جيسن بورد	20/2/2019	15/1/2019
تجهيز غرفة لتكون مكتبة للمعهد الهندسي	مكتبة معهد هندسي	94	3-24	2	منفذ	جيسن بورد	20/2/2019	15/1/2019
	مكتبة معهد هندسي	94	3-24	2	منفذ	جيسن بورد	20/2/2019	15/1/2019
تجهيز غرفة لاستخدامها في الامتحانات	رئيس شعبة شؤون الطلاب	718	0-35	3	منفذ	تركيب قاطع ألمنيوم	22/6/2019	19/3/2019
تجهيز غرف لاستخدامها في الامتحانات	رئيس شعبة شؤون الطلاب	772	0-35'	2	منفذ	بناء +دهان	22/6/2019	26/3/2019
دهان مكتب مدير المعهد	مدير المعهد الهندسي	1701	2-8	3	منفذ	دهان	10/8/2019	8/7/2019

4-4-2-2- البيانات الخاصة بالأبواب

جدول (4-6) بيانات الأبواب

وصف المشكلة	مكان العنصر	رقم طلب الصيانة	رقم الموقع	خطورة لحالة	حالة الطلب	تصنيف نوع الصيانة	تاريخ تنفيذ الطلب	تاريخ تقديم الطلب
تبديل لوح زجاجي سقلي	مخبر مهارات الحاسب	2811	0-1/1	4	منفذ	المنيوم	11/11/2021	27/10/2021
استبدال لوح زجاجي للنافذة	مخبر مهارات الحاسب	220	0-1/2	4	منفذ	المنيوم	16/8/2021	21/4/2021
استبدال لوح زجاج مكسور	شؤون طلاب قسم الحاسبات	979	0-34	3	منفذ	المنيوم	17/6/2023	12/4/2023
إضافة شبك حديد	مستودع اللوازم	2391	0-32	4	منفذ	حدادة	13/11/2021	13/9/2020
تقديم وتركيب جوزة قفل باب +صيانة لمسكة الباب	هيئة تدريسية	3018	0-15	4	منفذ	نجارة	13/1/2021	17/11/2020
تقديم وتركيب قفل	هيئة تدريسية	3018	0-16	4	منفذ	نجارة	13/1/2021	17/11/2020
تركيب باب حديد	مخبر الحاسب	258	0-6	3	منفذ	حدادة	21/4/2021	27/1/2021
صيانة مسكة	حمام	510	0-21	4	منفذ	نجارة	2/6/2021	17/2/2021
صيانة أبواب الحمامات	حمام	510	0-21	4	منفذ	نجارة	2/6/2021	17/2/2021
صيانة أبواب الحمامات	حمام	510	0-21	4	منفذ	نجارة	2/6/2021	17/2/2021
صيانة أبواب الحمامات	حمام	510	0-21	4	منفذ	نجارة	2/6/2021	17/2/2021
صيانة أبواب الحمامات	حمام	510	0-22	4	منفذ	نجارة	2/6/2021	17/2/2021
صيانة أبواب الحمامات	حمام	510	0-22	4	منفذ	نجارة	2/6/2021	17/2/2021
صيانة أبواب الحمامات	حمام	510	0-22	4	منفذ	نجارة	2/6/2021	17/2/2021
صيانة أبواب الحمامات	حمام	510	0-21	4	منفذ	نجارة	2/6/2021	17/2/2021
صيانة أبواب الحمامات	حمام	510	0-21/0-22	4	منفذ	نجارة	2/6/2021	17/2/2021
صيانة أبواب الحمامات	حمام	510	0-21/0-22	4	منفذ	نجارة	2/6/2021	17/2/2021
صيانة أبواب الحمامات	حمام	510	0-21/0-22	4	منفذ	نجارة	2/6/2021	17/2/2021
صيانة أبواب الحمامات	حمام	510	0-22	4	منفذ	نجارة	2/6/2021	17/2/2021
صيانة أبواب الحمامات	حمام	64	0-38	4	منفذ	نجارة	2/6/2021	8/1/2023
صيانة أبواب الحمامات	حمام	64	0-38	4	منفذ	نجارة	7/6/2023	8/1/2023
صيانة أبواب الحمامات	حمام	64	0-38	4	منفذ	نجارة	7/6/2023	8/1/2023
صيانة أبواب الحمامات	حمام	64	0-38	4	منفذ	نجارة	7/6/2023	8/1/2023
صيانة أبواب الحمامات	حمام	64	0-39	4	منفذ	نجارة	7/6/2023	8/1/2023

وصف المشكلة	مكان العنصر	رقم طلب الصيانة	رقم الموقع	خطورة لحالة	حالة الطلب	تصنيف نوع الصيانة	تاريخ تنفيذ الطلب	تاريخ تقديم الطلب
صيانة أبواب الحمامات	حمام	64	0-39	4	منفذ	نجارة	7/6/2023	8/1/2023
صيانة أبواب الحمامات	حمام	64	0-39	4	منفذ	نجارة	7/6/2023	8/1/2023
صيانة أبواب الحمامات	حمام	64	0-38	1	منفذ	نجارة	7/6/2023	8/1/2023
صيانة أبواب الحمامات	حمام	64	0-38/0-39	4	منفذ	نجارة	7/6/2023	8/1/2023
صيانة أبواب الحمامات	حمام	64	0-21/0-22	4	منفذ	نجارة	7/6/2023	8/1/2023
تقديم وتركيب قفل	ق ب 2	143	0-37	2	منفذ	نجارة	9/3/2020	14/1/2020
تقديم وتركيب قفل	ق ب 1	143	0-36	2	منفذ	نجارة	9/3/2020	14/1/2020
فتح باب في غرفة رئيس شعبة شؤون الطلاب	رئيس شعبة شؤون الطلاب	4039	0-35	2	منفذ	نجارة	17/5/2023	12/12/2022
صيانة باب خشبي	شؤون طلاب قسم الحاسبات	1276	0-34	2	منفذ	نجارة	10/8/2023	18/5/2023
صيانة باب الحديد		1217	0-34	2	منفذ	حدادة	10/8/2023	18/5/2023
إضافة باب حديد		2391	0-32	4	منفذ	حدادة	22/11/2022	13/9/2020
تقديم وتركيب قفل	قسم الطاقة مخبر الطاقة المتجددة	2930	0-32	3	منفذ	نجارة	26/2/2021	9/11/2020
صيانة بوفيه الهمك	كافتيريا الهمك	2555	0-29	3	منفذ	نجارة	2/6/2021	4/10/2020
تقديم وتركيب قفل	نادي الروبوتيك	3291	0-26	2	منفذ	نجارة	26/2/2021	14/12/2020
تبديل قفل باب الحديد	شعبة شؤون الدراسات العليا	40	0-23	3	منفذ	حدادة	20/1/2022	6/1/2022
تركيب طقم مسكات مزدوج +جوزة باب	ك23	204	1-15	3	منفذ	نجارة	8/2/2020	19/1/2020
صيانة قفل باب خشبي	ك 21	30	1-17	3	منفذ	نجارة	26/2/2021	4/1/2021
تقديم وتركيب قفل	قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي	1589	1-4	3	منفذ	نجارة	12/7/2020	21/6/2020
تقديم وتركيب قفل	رئيس قسم هندسة الاتصالات	2472	1-5	2	منفذ	نجارة	12/12/2022	10/10/2022

وصف المشكلة	مكان العنصر	رقم طلب الصيانة	رقم الموقع	خطورة لحالة	حالة الطلب	تصنيف نوع الصيانة	تاريخ تنفيذ الطلب	تاريخ تقديم الطلب
تركيب باب حديد إضافي	م. هندسي	1620	1-6	2	منفذ	حدادة	15/8/2022	27/6/2022
صيانة أبواب الحمامات	حمام	599	1-21	3	غير منفذ	نجارة		16/2/2022
صيانة أبواب الحمامات	حمام	599	1-21	3	منفذ	نجارة	27/4/2022	16/2/2022
صيانة أبواب الحمامات	حمام	599	1-21	3	منفذ	نجارة	27/4/2022	16/2/2022
صيانة أبواب الحمامات	حمام	599	1-22	3	منفذ	نجارة	27/4/2022	16/2/2022
صيانة أبواب الحمامات	حمام	599	1-22	3	منفذ	نجارة	27/4/2022	16/2/2022
صيانة أبواب الحمامات	حمام	599	1-22	3	منفذ	نجارة	27/4/2022	16/2/2022
صيانة أبواب الحمامات	حمام	599	1-22	3	منفذ	نجارة	27/4/2022	16/2/2022
صيانة أبواب الحمامات	حمام	599	1-21	3	منفذ	نجارة	27/4/2022	16/2/2022
صيانة أبواب الحمامات	حمام	599	1-22	3	منفذ	نجارة	27/4/2022	16/2/2022
إضافة باب حديد	محاسبة	2637	1-33	4	منفذ	حدادة	12/1/2021	12/10/2020
جوزة قفل باب خشبي	سكرتير	122	1-29		منفذ	نجارة	8/2/2020	13/1/2020
تأمين جوزة قفل لباب خشبي	قسم الطاقة مخبر الطاقة المتجددة	2930	1-23	3	منفذ	نجارة	19/11/2020	9/11/2020
تأمين قفل باب خشبي مع جوزة وجود طلب تلني 2023/3/27-801	قسم هندسة القوى	2472	1-25	2	منفذ	نجارة	21/11/2022	10/10/2022
تركيب جوزة قفل باب خشبي	مكتب العميد	122	1-27	4	منفذ	نجارة	9/3/2020	13/1/2020
تركيب قفل باب خشبي	34 ك	143	2-17	2	غير منفذ	نجارة		14/1/2020
صيانة باب خشبي	44 ك	94	2-1	3	منفذ	نجارة	2/6/2021	13/1/2021
صيانة مسكة باب	الذاتية معهد هندسي	2822	2-4	1	منفذ	نجارة	15/12/2022	14/11/2022
صيانة قفل باب	حمام	86	2-21	3	منفذ	نجارة	7/6/2023	10/1/2023
صيانة قفل باب	حمام	86	2- 21/22	3	منفذ	نجارة	7/6/2023	10/1/2023
صيانة قفل باب	حمام	86	2-22	3	منفذ	نجارة	7/6/2023	10/1/2023
صيانة عطل في مسكة باب المخبر	مخبر ميكاترونك 2	2333	2-30	3	منفذ	نجارة	12/12/2022	21/9/2022
صيانة باب خشبي	مخبر ميكاترونك 2	2761	2-30	3	غير منفذ	نجارة		9/11/2022
تركيب قفل باب خشبي	م21	143	2-28	2	منفذ	نجارة	9/3/2022	14/1/2020
تأمين باب حديد	مخبر الالكترونيات	3027	2-27	2	منفذ	حدادة	12/12/2022	29/11/2022

وصف المشكلة	مكان العنصر	رقم طلب الصيانة	رقم الموقع	خطورة لحالة	حالة الطلب	تصنيف نوع الصيانة	تاريخ تنفيذ الطلب	تاريخ تقديم الطلب
	القدرة الكهربائية							
تركيب باب حديد	مخبر الهندسة الالكترونية	3027	2-3	2	منفذ	حدادة	12/12/2022	29/11/2022
تركيب باب حديد	شؤون طلاب	1487	2-9	2	منفذ	حدادة	18/8/2019	20/6/2019
تقديم وتركيب قفل	هندسة طبية	733	1-9	2	منفذ	نجارة	27/4/2022	1/3/2022
صيانة باب خشبي	قسم الهندسة الطبية	1501	1-8	3	منفذ	نجارة	12/12/2022	15/9/2022
تركيب قفل ومسكة	3-20	920	3-20	3	منفذ	نجارة	27/4/2022	29/3/2022
تركيب قفل ومسكة لباب الألمنيوم قرب المصعد	3-20	920	3-20	2	منفذ	المنيوم	27/4/2022	29/3/2022
تغيير قفل المخبر	مخبر القدرة الكهربائية	3054	3-3	2	منفذ	نجارة	17/5/2023	1/12/2022
تركيب جوزة للقفل	مخبر برمجيات طبية	204	1-14	2	غير منفذ	نجارة		10/1/2020
صيانة قفل باب خشبي	ك 22	30	1-16	3	غير منفذ	نجارة		4/1/2021
تقديم وتركيب جوزة قفل باب +صيانة لمسكة الباب	ك40	204	2-14	2	منفذ	نجارة	9/3/2020	10/1/2020
تقديم وتركيب قفل	ك 42	143	2-16	2	غير منفذ	نجارة		14/1/2020
تركيب جوزة قفل باب خشبي	1-28	122	1-28	4	غير منفذ	نجارة		13/1/2020
تقديم وتركيب قفل	م23	143	2-29	2	منفذ	نجارة	9/3/2020	14/1/2020
تأمين باب حماية معدني	مخبر التحكم الآلي	782	2-33	3	غير منفذ	حدادة		26/3/2023
تأمين وتركيب باب حديد	مخبر برمجيات طبية	2389	1-14	3	غير منفذ	حدادة		13/9/2020
صيانة أبواب الحمامات	حمام	64	0-21/0-22	4	منفذ	نجارة	7/6/2023	8/1/2023
تجهيز غرفة مع باب	شؤون طلاب قسم الحاسبات	718	0-35"	3	منفذ	نجارة	24/9/2020	26/3/2019

تاريخ تقديم الطلب	تاريخ تنفيذ الطلب	تصنيف نوع الصيانة	حالة الطلب	خطورة لحالة	رقم الموقع	رقم طلب الصيانة	مكان العنصر	وصف المشكلة
19/3/2019	24/9/2020	نجارة	منفذ	3	0-35"	718	مكتب المتابعة	تأمين باب خشبي

4-4-2-3- البيانات الخاصة بالنوافذ

جدول (4-7) بيانات النوافذ

تاريخ تقديم الطلب	تاريخ تنفيذ الطلب	تصنيف نوع الصيانة	حالة الطلب	خطورة الحالة	رقم الموقع	رقم طلب الصيانة	مكان العنصر	وصف المشكلة
12/10/2020	13/1/2021	حدادة		4	1-33	2637	محاسبة	تفصيل شبك حديدي للنافذة
12/10/2020	13/1/2021	حدادة	منفذ	4	1-33	2637	محاسبة	تركيب شبك معدني للنافذة
6/6/2021	9/8/2021	حدادة	منفذ	2	1-14	1356	مخبر البرمجيات الطبية	تركيب حديد للنوافذ الثابتة
6/6/2021	9/8/2021	حدادة	منفذ	2	1-14	1356	مخبر البرمجيات الطبية	تركيب حديد للنوافذ الثابتة
25/11/2021	30/10/2022	المنيوم	منفذ	3	2-7	3188	امين المعهد الهندسي	استبدال بلور
25/11/2021	30/10/2022	المنيوم	منفذ	3	2-7	3188	امين المعهد الهندسي	استبدال بلور
12/12/2022	19/12/2022	المنيوم	منفذ	3	3-9	3084	مدرسين م هندسي	صيانة بلور
8/1/2023	5/4/2023	المنيوم	منفذ	3	3-9	3086	مدرسين م هندسي	صيانة بلور النافذة
11/1/2022	24/3/2022	المنيوم	منفذ	2	3-6	175	معهد هندسي	صيانة أقفال الألمنيوم
11/1/2022	24/3/2022	المنيوم	منفذ	2	3-5/1	175	معهد هندسي	صيانة أقفال الألمنيوم
11/1/2022	24/3/2022	المنيوم	منفذ	2	3-5	175	معهد هندسي	صيانة أقفال الألمنيوم
11/1/2022	24/3/2022	المنيوم	منفذ	3	3-4	175	هيئة ادارية	صيانة أقفال الألمنيوم

وصف المشكلة	مكان العنصر	رقم طلب الصيانة	رقم الموقع	خطورة الحالة	حالة الطلب	تصنيف نوع الصيانة	تاريخ تنفيذ الطلب	تاريخ تقديم الطلب
تركيب حديد لنوافذ الثابتة	مخبر البرمجيات الطبية	1356	1-14	2	منفذ	حدادة	9/8/2021	6/6/2021
فتح نوافذ عريضة وصيغية في قاعة الامتحانات الجديدة مع شبك حديد	ق 20م	960	1-34	2	منفذ	المنيوم	30/10/2022	3/4/2022
فتح نوافذ عريضة وصيغية في قاعة الامتحانات الجديدة حديد حماية	ق 20م	960	1-34	2	منفذ	المنيوم	30/10/2022	3/4/2022
فتح نوافذ عريضة وصغيرة في قاعة الامتحانات الجديدة مع شبك حديد	ق 20م	960	1-34	2	منفذ	المنيوم	30/10/2022	3/4/2022
فتح نوافذ عريضة وصاغية في قاعة الامتحانات الجديدة مع شبك حديد	ق 20م	960	1-34	2	منفذ	المنيوم	30/10/2022	3/4/2022
فتح نافذة في غرفة رئيس شعبة شؤون الطلاب	رئيس شعبة شؤون الطلاب	4039	0-35	1	منفذ	المنيوم	24/4/2023	12/12/2022

4-2-4-4- البيانات الخاصة بالأسقف المستعارة

جدول (4-8) بيانات الأسقف المستعارة

وصف المشكلة	مكان العنصر	رقم طلب الصيانة	رقم الموقع	خطورة الحالة	حالة الطلب	تصنيف نوع الصيانة	تاريخ تنفيذ الطلب	تاريخ تقديم الطلب
صيانة سقف مستعار	كافتيريا الهمك	2555		3	غير منفذ	أسقف مستعارة		4/10/2020
تركيب سقف مستعار	نائب العميد للشؤون العلمية	1331	1-26	1	غير منفذ	أسقف مستعارة	2/6/2021	25/6/2020
تركيب سقف مستعار	قسم هندسة القوى	1331	1-25	1	غير منفذ	أسقف مستعارة		4/6/2020

وصف المشكلة	مكان العنصر	رقم طلب الصيانة	رقم الموقع	خطورة الحالة	حالة الطلب	تصنيف نوع الصيانة	تاريخ تنفيذ الطلب	تاريخ تقديم الطلب
تركيب سقف مستعار	نائب العميد للشؤون الإدارية	1694	1-24	3	غير منفذ	أسقف مستعارة		25/6/2020
تركيب سقف مستعار	رئيس قسم الطاقة	1331	1-23	1	غير منفذ	أسقف مستعارة		4/6/2020
تركيب سقف مستعار	مكتب عميد الهمك	1694	1-27	3	منفذ	أسقف مستعارة	2/6/2021	25/6/2020
تركيب سقف مستعار	مرسم 61	1694	3-17"	1	منفذ	أسقف مستعارة	2/6/2021	4/6/2020
تركيب سقف مستعار	مكتبة المعهد الهندسي	94	3-24	2	منفذ	أسقف مستعارة	10/8/2019	15/1/2019
تركيب سقف مستعار	مخبر البرمجيات الطبية	1331	1-14	1	غير منفذ	أسقف مستعارة		4/6/2020
تركيب سقف مستعار	شؤون العاملين	95	1-38'	1	غير منفذ	أسقف مستعارة		15/1/2019
تركيب سقف مستعار	مدير المعهد الهندسي	98	2-8	3	منفذ	أسقف مستعارة	10/8/2019	15/1/2019
تركيب سقف مستعار	أمين المعهد الهندسي	98	2-7	1	غير منفذ	أسقف مستعارة		15/1/2019
تركيب سقف مستعار	نائب مدير المعهد للشؤون العلمية	97	2-12	1	غير منفذ	أسقف مستعارة		15/1/2019
تركيب سقف مستعار	رئيس الدائرة	95	1-38'	1	منفذ	أسقف مستعارة	10/8/2019	15/1/2019
تركيب سقف مستعار	شؤون العاملين	95	1-38'	1	غير منفذ	أسقف مستعارة		15/1/2019
تركيب سقف مستعار	شؤون العاملين	95	1-38'	1	غير منفذ	أسقف مستعارة		15/1/2019

4-4-2-5 البيانات الخاصة بالأرضيات

جدول (4-9) بيانات الأرضيات

وصف المشكلة	مكان العنصر	رقم طلب الصيانة	رقم الموقع	خطورة الحالة	حالة الطلب	تصنيف نوع الصيانة	تاريخ تنفيذ الطلب	تاريخ تقديم الطلب
-------------	-------------	-----------------	------------	--------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------

صيانة سيراميك حمامات	حمامات	510	0-39/ 0-38	3	منفذ	بلاط	11/11/2021	17/2/2021
صيانة سيراميك أرضيات	حمامات	510	0-21 / 0-22	3	منفذ	بلاط	11/11/2021	17/2/2021
صيانة سيراميك أرضيات	حمامات	599	1-21/1-22	3	منفذ	بلاط	1/4/2022	16/2/2022

4-5- خلاصة الفصل الرابع:


تم في هذا الفصل نمذجة مبنى كلية الهمك (حالة الدراسة) وإضافة بارامترات الصيانة إلى العناصر المكونة للمبنى وإدخال البيانات الخاصة بصيانة المبنى خلال /5/ أعوام والتي بلغت /176/ طلب ولكل طلب /15/ بارامتر موزعة على العناصر المعمارية الخمسة (الجدران، لأبواب، النوافذ، الأرضيات، الأسقف المستعارة) والربط بين البيانات التشغيلية للعناصر وبيانات الصيانة للحصول على نموذج غني بالبيانات واستخراج الجداول وتصديرها إلى الإكسل لتشكيل قاعدة بيانات جاهزة لإعداد تقارير.

الفصل الخامس

تحليل بيانات الصيانة ودعم القرار باستخدام ذكاء الأعمال

5-1- مقدمة

يتناول هذا الفصل كيفية إنشاء قاعدة بيانات لأعمال الصيانة لأي مبنى في بيئة ال BIM بالاستفادة من البيانات التشغيلية المتوفرة أساساً في برنامج الريفييت وربطها مع بيانات الصيانة المسجلة أثناء عملية تشغيل المبنى والمحددة وفقاً لمتطلبات عمليات الصيانة والتي قمنا بإدخالها في نموذج الريفييت الغني بالبيانات ونظراً لضخامة هذه البيانات وتداخلها نجد أهمية برنامج POWER BI كأداة لتحليل البيانات وتوليد التقارير والتوقع والتنبؤ الذي يتيح إمكانية تحليل البيانات واكتشاف المعرفة الضمنية (Extrinsic knowledge) وبالتالي دعم اتخاذ القرارات المناسبة من خلال واجهته التفاعلية و من خلال قدرته في التنقيب في البيانات وتحليلها وتصنيفها وإجراء العمليات الحسابية المطلوبة وفلترتها لإنشاء التقارير المطلوبة بسرعة ودقة عالية .



الشكل (1-5) مخطط توضيح مراحل العمل للوصول إلى القرارات المناسبة


2-5-2- إنشاء قاعدة بيانات لبنود الصيانة في بيئة ذكاء الأعمال:

1-2-5- استيراد جداول الصيانة من الإكسل:

يتم استيراد بيانات الصيانة (بعد تصديرها من نموذج الريفيت إلى برنامج الإكسل) من أيقونة Get data ثم Excel Workbook ثم Connect نختار اسم الملف Open ومن قائمة Navigator تظهر لدينا جداول البيانات التي تم تصديرها من الريفيت وحفظها في برنامج الإكسل لتشكيل قاعدة بيانات خاصة بأعمال صيانة المبنى ويوضح الشكل (1-5) خطوات تحميل الجداول في برنامج POWER BI حيث يتم من خلال Load تحميل الجداول اللازمة.

2-2-5- تحديد جداول الحقيقة وجداول الأبعاد

تظهر الجداول على يمين الشاشة من قائمة Data




الشكل (5-2) الشاشة الرئيسية بعد استيراد ملفات الإكسل

حيث يتم تنظيم الجدول الرئيسي والجداول الفرعية باستخدام المخططات النجمية (Star Schemes) ويعبر الجدول الرئيسي عن خصائص البيانات التشغيلية الخاصة بعناصر المبنى (Identity Data) وهي فريدة وغير مكررة ويسمى جدول الحقيقة (الذي يعبر عن بيانات العناصر الموجودة مسبقا في برنامج الريفيت والتي تميز الكائنات البارامترية) ويتضمن جدول البيانات التشغيلية الأعمدة التالية (-family-type-family-Height Mark) ... (Mark-) ونلاحظ أن العمود Mark هو العمود الفريد في جدول البيانات التشغيلية لأنه يحدد علامة خاصة بكل عنصر ولا يمكن تكرارها في برنامج الريفيت ليميز كل عنصر عن غيره ويتم الربط بين كافة الجداول من خلاله بينما تعبر الجداول الفرعية عن خصائص عناصر المبنى بما فيها بارامترات الصيانة الخاصة بكل عنصر (جدول النوافذ، جدول الأبواب، جدول الجدران، جدول الأسقف، جدول الأرضيات، جدول الغرف).

Mark	Height	Heat Transfer Coefficient (U)	Head Height	Function	Family and Type	Description	Family	Type	Sum of Type Ma
0-1/1	3.00 m	3.1287 W/(m ² ·K)	3.00 m	Interior	M_Door-Double-Sliding: W-D-3*2.2	أبواب	M_Door-Double-Sliding	W-D-3*2.2	23
0-1/2	3.00 m	3.1287 W/(m ² ·K)	3.00 m	Interior	M_Door-Double-Sliding: W-D-3*2.2	أبواب	M_Door-Double-Sliding	W-D-3*2.2	23
0-15/1	2.03 m	3.7021 W/(m ² ·K)	2.03 m	Interior	M_Single-Flush: 0915 x 2032mm	أبواب	M_Single-Flush	0915 x 2032mm	20
0-16/1	2.03 m	3.7021 W/(m ² ·K)	2.03 m	Interior	M_Single-Flush: 0915 x 2032mm	أبواب	M_Single-Flush	0915 x 2032mm	20
0-21/0-22/1	2.03 m	3.7021 W/(m ² ·K)	2.03 m	Interior	M_Single-Flush: d-0.8*2	أبواب	M_Single-Flush	d-0.8*2	25
0-21/0-22/2	2.03 m	3.7021 W/(m ² ·K)	2.03 m	Interior	M_Single-Flush: d-0.8*2	أبواب	M_Single-Flush	d-0.8*2	25
0-21/0-22/3	2.03 m	3.7021 W/(m ² ·K)	2.03 m	Interior	M_Single-Flush: d-0.8*2	أبواب	M_Single-Flush	d-0.8*2	25
0-21/1	2.03 m	3.7021 W/(m ² ·K)	2.03 m	Interior	M_Single-Flush: d-0.8*2	أبواب	M_Single-Flush	d-0.8*2	25

الشكل (5-3) جدول البيانات التشغيلية




الشكل (4-5) ربط جدول الحقيقة مع جدول الأبعاد

من الشكل (4-5) نجد علاقات أحادية بين الجداول الفرعية وجدول الحقيقة بالنسبة لعمود Mark المشترك بين كافة الجداول والذي يتميز بقيمة فريدة تحدد هوية العنصر.


3-5- تحليل بيانات الصيانة في بيئة نكاء الأعمال على مستوى المبنى:

تمت دراسة حالة مبنى كلية الهك وتضمنت الدراسة حالة الدراسة بيانات طلبات الصيانة لمدة /5/ سنوات من عام 2019 (2023-) حيث بلغ عدد الطلبات الخاصة بالبنود المعمارية (أبواب - نوافذ - جدران - أسقف مستعارة - أرضيات) /175/ طلب.



الشكل (5-5) نسبة الأعمال المنفذة إلى غير المنفذة

حيث بلغت نسبة الأعمال المنفذة 88.5% من إجمالي الطلبات وبلغت نسبة الطلبات الغير منفذة 11.4% لأسباب مالية (عدم توفر ميزانية) أو لأسباب فنية (عدم توفر ورش). كما تم تحليل البيانات للتوصل إلى التكلفة الخاصة بأعمال الصيانة مع تحديد نسبة التكلفة لعناصر المبنى



الشكل (6-5) توزيع تكلفة الصيانة على مختلف عناصر المبنى خلال ال 5 سنوات

حيث نلاحظ أن تكلفة صيانة الأبواب تشكل 34.35% من تكلفة الصيانة ثم الجدران بنسبة 26% ثم النوافذ بنسبة 17.4% ثم الأسقف المستعارة بنسبة 16.72% وتكلفة صيانة الأرضيات بنسبة 5.4%.

كما قمنا بتحليل بيانات الصيانة الخاصة بالأبواب والنوافذ والجدران والأسقف المستعارة والأرضيات بشكل أكثر

تفصيلاً وفق ما يلي:

5-3-1- تحليل البيانات الخاصة بالأبواب:


تعتبر الأبواب من بنود الصيانة الأكثر عددا من حيث طلبات الصيانة حيث تبلغ 86 طلب صيانة أغلبها خاصة بتقديم وتركيب أقفال واستبدال بلور وصيانة شاملة وتركيب أبواب جديدة وغيرها من الطلبات موضحة في الشكل (5-7) و (5-8).

Mark	Year	Quarter	Month	Day	Year	Quarter	Month	Day	وصف المشكلة	تصنيف نوع الصيانة	مكان العنصر
0-1/1	2021	Qtr 4	October	27	2021	Qtr 4	November	11	تبديل لوح زجاجي سفلي	المنيوم	مخبر مهارات الحاسب
0-1/2	2021	Qtr 2	April	21	2021	Qtr 3	August	16	استبدال لوح زجاجي للنافذة	المنيوم	مخبر مهارات الحاسب
0-15	2020	Qtr 4	November	17	2021	Qtr 1	January	13	نجارة	نجارة	هيئة تدريسية
0-16	2020	Qtr 4	November	17	2021	Qtr 1	January	13	تقديم وتركيب قفل	تقديم وتركيب قفل	هيئة تدريسية
0-21	2021	Qtr 1	February	17	2021	Qtr 2	June	2	نجارة	نجارة	حمام
0-21/1	2021	Qtr 1	February	17	2021	Qtr 2	June	2	نجارة	نجارة	حمام
0-21/3	2021	Qtr 1	February	17	2021	Qtr 2	June	2	نجارة	نجارة	حمام
0-21/4	2021	Qtr 1	February	17	2021	Qtr 2	June	2	نجارة	نجارة	حمام
0-22	2021	Qtr 1	February	17	2021	Qtr 2	June	2	نجارة	نجارة	حمام
0-22/1	2021	Qtr 1	February	17	2021	Qtr 2	June	2	نجارة	نجارة	حمام
0-22/2	2021	Qtr 1	February	17	2021	Qtr 2	June	2	نجارة	نجارة	حمام
0-22/3	2021	Qtr 1	February	17	2021	Qtr 2	June	2	نجارة	نجارة	حمام
0-22/4	2021	Qtr 1	February	17	2021	Qtr 2	June	2	نجارة	نجارة	حمام
0-23	2022	Qtr 1	January	6	2022	Qtr 1	January	20	حدادة	حدادة	بؤون الدراسات العليا
0-26	2020	Qtr 4	December	14	2021	Qtr 1	February	26	نجارة	نجارة	نادي الروبوتيك
0-29	2020	Qtr 4	October	4	2021	Qtr 2	June	2	نجارة	نجارة	كافتيريا الهمك
0-31	2020	Qtr 4	November	9	2021	Qtr 1	February	26	تقديم وتركيب قفل	تقديم وتركيب قفل	الطاقة مخبر الطاقات المتجددة
0-32	2020	Qtr 3	September	13	2022	Qtr 4	November	22	حدادة	حدادة	إضافة باب حديد
0-32/1	2020	Qtr 3	September	13	2021	Qtr 4	November	13	حدادة	حدادة	إضافة شبك حديد
0-34	2023	Qtr 2	May	18	2023	Qtr 3	August	10	حدادة	حدادة	صيانة باب الحديد
0-34*	2023	Qtr 2	May	18	2023	Qtr 3	August	10	نجارة	نجارة	صيانة باب خشبي
0-34/2	2023	Qtr 2	April	12	2023	Qtr 2	June	17	المنيوم	المنيوم	استبدال لوح زجاج مكسور
0-36	2020	Qtr 1	January	14	2020	Qtr 1	March	9	نجارة	نجارة	تقديم وتركيب قفل
0-37	2020	Qtr 1	January	14	2020	Qtr 1	March	9	نجارة	نجارة	تقديم وتركيب قفل
0-38	2023	Qtr 1	January	8	2023	Qtr 2	June	7	نجارة	نجارة	صيانة أبواب الحمامات
0-38/1	2023	Qtr 1	January	8	2023	Qtr 2	June	7	نجارة	نجارة	صيانة أبواب الحمامات
0-38/2	2023	Qtr 1	January	8	2023	Qtr 2	June	7	نجارة	نجارة	صيانة أبواب الحمامات
0-38/3	2023	Qtr 1	January	8	2023	Qtr 2	June	7	نجارة	نجارة	صيانة أبواب الحمامات

الشكل (5-7) بيانات الأبواب

يوضح بيانات الصيانة الخاصة بالأبواب حيث تتبع أعمال الصيانة لورشة النجارة أو الألمنيوم أو الحدادة ويبلغ

عدد طلبات صيانة الأبواب 86 طلب



الشكل (5-8) واجهة تفاعلية للأبواب

ويوضح الشكل (5-7) واجهة تفاعلية في Power Bi للأبواب نلاحظ من خلالها أن عدد طلبات الصيانة يتراوح بين 18-22 طلب في العام لعدم افتتاح تخصصات جديدة بينما نلاحظ في عام 2019 كانت نسبة الطلبات من 5-20 طلب بسبب نقل المعهد الهندسي إلى مبنى الهمك.

أهم المشكلات التي تجعل الأبواب بحاجة لصيانة وأهمها صيانة أبواب الحمامات التي تشكل نسبة 36% من عدد الطلبات وذلك بسبب مشاكل التمديدات الصحية وكثرة الاستخدام وعدم العناية المستمرة بالإضافة لنوع المواد المستخدمة في دهان الأبواب والتي لا تحقق العزل الجيد كما نلاحظ أن مشكلة الأقفال تشكل 20% من عدد طلبات الصيانة والأقفال المستخدمة هي من نوع سلندر وطني.

وتشكل تكلفة صيانة الأبواب الخشبية التكلفة الأعلى بنسبة 50.3% من تكلفة الصيانة الخاصة بالأبواب وتشمل التكلفة صيانة الملبن وصيانة الوجه الخارجي من حف ومعجنة ودهان واستبدال القسم السفلي بإطار خشبي من نفس النوع. وتشكل تركيب الأبواب الحديد 24% وهي توضع لأسباب أمنية وللحفاظ على الموجودات.

ونلاحظ أن عدد طلبات الصيانة تتركز في مكان دورات المياه بنسبة 35.38% بسبب مشاكل التمديدات الصحية وكثرة الاستخدام من قبل الطلاب وعدم الصيانة بشكل مستمر، تليها في شؤون طلاب بنسبة 21.68% بسبب افتتاح غرف جديدة تابعة لشؤون الطلاب وبسبب تزايد أعداد الطلاب تليها قسم المعهد الهندسي بنسبة 9% بسبب تزايد الحاجة لاستثماره.

كما نلاحظ أن الطلبات تم تنفيذها من قبل 11 مهندس أكبر عدد تم تنفيذه من قبل Eng1 وبلغت 20 طلب وأكبر عدد طلبات غير منفذة كانت للمهندس Eng6 وبلغت 3 طلبات وكانت أسباب عدم التنفيذ مالية


5-3-2- تحليل البيانات الخاصة بالجدران:

تعد الجدران من بنود الصيانة الهامة وهي تعتبر في الدرجة الثانية من حيث تكلفة الصيانة في المبنى ويوضح

الشكل (4-9) و (4-10) البيانات الخاصة بعمليات صيانة الجدران

رقم الموقع	تصنيف نوع الصيانة	حالة الطلب	خطورة الحالة	وصف المشكلة	مكان العنصر	كلفة الصيانة	رقم طلب الصيانة	Mark
3-17'	دهان	منفذ 2	دهان جدار	دهان مكتب مدير المعهد	مرسم 61	75000	98	3-17/2
2-8	دهان	منفذ 3	دهان مكتب مدير المعهد	دهان مكتب مدير المعهد	مدير المعهد الهندسي	50000	1701	2-8/1
2-8	دهان	منفذ 3	دهان مكتب مدير المعهد	دهان مكتب مدير المعهد	مدير المعهد الهندسي	50000	1701	2-8/2
0-21/0-21	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	300000	510	0-21/0-22/1
0-21/0-21	تركيب سيراميك جدران	منفذ 1	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	150000	510	0-21/0-22/2
0-21/0-21	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	150000	510	0-21/0-22/3
0-21/0-21	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	150000	510	0-21/0-22/4
0-21/0-21	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	150000	510	0-21/0-22/5
0-21/0-21	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	300000	510	0-21/0-22/6
0-21	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	300000	510	0-21/1
0-21	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	150000	510	0-21/2
0-22/0-21	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	300000	510	0-22/0-21/7
0-22	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	150000	510	0-22/1
0-22	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	150000	510	0-22/2
0-38/0-39	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	600000	64	0-38/0-39/1
0-38/0-39	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	300000	64	0-38/0-39/2
0-38/0-39	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	300000	64	0-38/0-39/3
0-38/0-39	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	300000	64	0-38/0-39/4
0-38/0-39	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	300000	64	0-38/0-39/5
0-38	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	150000	64	0-38/1
0-39	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	600000	64	0-39/1
1-21	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	600000	599	1-21/1
1-21/1-22	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	600000	599	1-21/1-22/1
1-21/1-22	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	300000	599	1-21/1-22/2
1-21/1-22	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	300000	599	1-21/1-22/3
1-21/1-22	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	300000	599	1-21/1-22/4
1-21/1-22	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	300000	599	1-21/1-22/5
1-22	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	600000	599	1-22/1
1-22	تركيب سيراميك جدران	منفذ 3	صيانة سيراميك جدران	صيانة سيراميك جدران	دورات مياه	300000	599	1-22/2
1-6	دهان	منفذ 3	طلاء جدار	طلاء جدار	قسم الاتصالات	100000	1179	1-6/1
1-6/1-7	دهان	منفذ 3	طلاء جدار	طلاء جدار	قسم الاتصالات/مخبر الرسم بمعونة الحاسب	50000	1179	1-6/1-7/1
1-6	دهان	منفذ 3	طلاء جدار	طلاء جدار	قسم الاتصالات	100000	1179	1-6/2
1-7	دهان	منفذ 3	طلاء جدار	طلاء جدار	مخبر الرسم بمعونة الحاسب/	100000	1179	1-7/1

الشكل (5-9) بيانات الصيانة الخاصة بالجدران كما تم إظهار في برنامج Power BI



الشكل (5-10) واجهة تفاعلية للجدران

حيث تتوزع أعمال الصيانة بين بناء جدار ودهان وصيانة سيراميك وهي موزعة على 53 طلب ويوضح الشكل (4-9) واجهة تفاعلية في Power Bi للجدران نلاحظ من خلالها أن عدد طلبات الصيانة يتراوح بين 10-

20 طلب في العام مع ملاحظة طلبات الصيانة الأقل في عام 2019

نلاحظ أن أعمال تركيب سيراميك للجدران تعادل نسبة 50% من الأعمال وتتركز في قسم الحمامات حيث يوجد 26 طلب صيانة ثم تأتي أعمال الدهان وتشكل نسبة 34% من أعمال الصيانة وبناء جدران تركزت في

قسم شؤون الطلاب وبعض القاعات الدراسية


وتشكل تكلفة تركيب سيراميك الجدران التكلفة الأعلى بنسبة 58.3% من تكلفة الصيانة وتشمل التكلفة تقديم وتركيب السيراميك مع أجور التركيب. وتشكل بناء الجدران نسبة 35% وهي تتم لافتتاح أقسام جديدة وتكلفة

تركيب قواطع ألومنيوم وجيسون بورد هي 2-3% ولا تتجاوز الطلبين

وتم تركيب السيراميك في الحمامات مما يدل على مشاكل في التمديدات الصحية في دورات المياه تؤثر على الجدران بشكل مستمر. كما أن نسبة بناء الجدران ذات تكلفة أكبر من استخدام الجبسون بورد في القاعات الدراسية ولا يوجد مشكلات صيانة فيها مما يؤكد أهمية استخدام الجبسون بورد وقواطع الألمنيوم في الغرف بدلا من جدران البلوك. كما نلاحظ أن الطلبات تم تنفيذها من قبل 9 مهندسين أكبر عدد تم تنفيذه من قبل Eng1 وبلغت 26 يليه المهندس Eng13 وبلغت 14 طلبات وطلب واحد لكل مهندس

5-3-3- تحليل البيانات الخاصة بالنوافذ:

تعد النوافذ من بنود الصيانة الهامة حيث تشكل 17.4% من تكلفة الصيانة




الشكل (5-11) واجهة تفاعلية في Power Bi للنوافذ

ويوضح الشكل (5-11) واجهة تفاعلية في Power Bi للنوافذ نلاحظ من خلالها أن عدد طلبات الصيانة يتراوح بين 5-10 طلب في العام مع ملاحظة عدم وجود طلبات الصيانة في عام 2019 نلاحظ أن أعمال صيانة أقفال الألمنيوم 4 طلبات ثم تركيب حديد للنوافذ واستبدال بلور 3 طلبات وفتح نوافذ عريضة طلبين وتتركز في القاعة 20م ومخبر البرمجيات الطبية وقسم المحاسبة وشعبة شؤون الطلاب حيث نلاحظ كثافة عدد الطلاب

وتشكل تكلفة فتح نوافذ مع تركيبها هي التكلفة الأعلى 32% من تكلفة الصيانة وتشمل التكلفة عملية قص في الجدار لإنشاء الفتحات وتقديم وتركيب النوافذ مع شبك حديد مع أجور التركيب وذلك بسبب ازدياد الحاجة لمراكز تلبي شؤون الطلاب. وتشكل تركيب شبك معدني للنوافذ الخارجية نسبة 25% وهي تتم لأسباب أمنية كما نلاحظ أن الطلبات تم تنفيذها من قبل 4 مهندسين أكبر عدد تم تنفيذه من قبل Eng3 وبلغت 10 يليه المهندس Eng11 وبلغت 4 طلبات ثم المهندس Eng8 طلبان وطلب للمهندس Eng

5-3-4- تحليل البيانات الخاصة بالأسقف:

للأسقف أهمية جمالية في المبنى وتعتبر طلبات الصيانة أقل كونها لا تؤثر على الناحية الوظيفية




الشكل (5-12) واجهة تفاعلية في Power Bi للأسقف

ويوضح الشكل (5-12) واجهة تفاعلية في Power Bi للنوافذ نلاحظ من خلالها أن عدد طلبات الصيانة يتراوح بين 1-15 طلب في العام مع ملاحظة أكبر عدد طلبات في عام 2019 نلاحظ أن أعمال تركيب الأسقف المستعارة 15 طلب وهي في مكتب العميد والنائب العلمي ومدير المعهد الهندسي ونلاحظ أن 31% من الطلبات منغدة و69% غير منغدة، وتشكل تكلفة تركيب السقف المستعاري

مكتب عميد الهيك النسبة الأعلى 44% من تكلفة الصيانة وتشمل التكلفة عملية تقديم وتركيب السقف ثم في مكتب مدير المعهد الهندسي بنسبة 22%. كما نلاحظ أن الطلبات تم تنفيذها مهندسين أكبر عدد تم تنفيذه من قبل Eng17 وبلغت ثم 10 المهندس Eng18.

5-3-5- تحليل البيانات الخاصة بالأرضيات:

تعتبر الأرضيات أقل عدد بالنسبة لطلبات الصيانة بسبب ديومتها الأكبر



الشكل (5-13) واجهة تفاعلية في Power Bi للأرضيات

يوضح الشكل (5-13) أن طلبات الصيانة الخاصة بالأرضيات هي عبارة عن ثلاث طلبات خلال الخمس أعوام وذلك كون أعمال صيانة الأرضيات في دورات المياه فقط وهي منفذة خلال سنتين (2021-2022) وبتكلفة 58% في العام 2021 وتكلفة 41% في عام 2022 من تكلفة الصيانة الاجمالية ومنفذة من قبل Eng1.


5-4- التحليل الإحصائي لبارامترات الصيانة على مستوى بنود الصيانة:

لتحليل بيانات الصيانة في Power Bi تم دمج كامل بيانات الصيانة لكامل عناصر المبنى في ملف إكسل لتسهيل الوصول للبيانات والوصول لنتائج تشمل المبنى بشكل كامل.

5-4-1- التحليل الإحصائي لمشكلات الصيانة في الفراغات المعمارية:

أي طلب من طلبات الصيانة يتم تحديده من خلال الفراغ المعماري (Room) الذي حدثت فيه مشكلة الصيانة


- تحديد مشكلات الصيانة الأكثر تكرارا



الشكل (5-14) مشكلات الصيانة والنسبة المئوية لعدد طلبات الصيانة الخاصة بكل مشكلة


ولتحديد أهم مشكلات الصيانة من حيث تكرار المشكلة يمكن اتباع مبدأ باريتو (80/20) الذي ينص على أن حوالي 80% من الهالك أو الفاقد في المصانع سببه 20% من المشاكل أو الأسباب. وتعتبر هذه الأسباب قليلة العدد هامة ومؤثرة، وبالتالي إذا تم تلافيها تحسنت جودة الإنتاج واقتصاديات.

وبذلك فإن تركيز الجهود على معالجة أهم 20 % من الأسباب، يفضي إلى حل 80 % من المشكلة. ولا داعي لإضاعة الجهد والوقت (والتكلفة المرافقة) في معالجة الـ 80 % من الأسباب الهامشية كثيرة العدد، والتي لا تحل إلا 20 % من المشكلة.



الشكل (5-16) مخطط تكرار مشكلات الصيانة

نستنتج من المخطط أهم مشكلات الصيانة : صيانة باب خشبي - صيانة سيراميك جدران - تقديم وتركيب قفل دهان جدار - تركيب سقف مستعار - استبدال لوح زجاج - تقديم وتركيب باب حديد.



الشكل (5-17) التوزيع المكاني لمشكلات الصيانة

الشكل (5-17) يوضح التوزيع المكاني لأهم مشكلات الصيانة حيث تم تحديد اسم القسم الذي تتبع له الفراغات وتحديد رقم طلب الصيانة ومكان العنصر وباستخدام فلتر لتحديد مشاكل الصيانة الأهم التي تم تحديدها بواسطة مخطط باريتو. حيث يتبين لنا تركز أهم مشكلات الصيانة في الحمامات بنسبة 34% ثم في قسم الهمك بنسبة 34% ثم المعهد الهندسي 18% ثم الشعبة الحزبية والهندسة الطبية وقسم الميكاترونك بنسبة 4%



الشكل (5-18) تصنيف الفراغات المعمارية في الطابق الأرضي

الشكل (5-18) يوضح تصنيف الفراغات المعمارية بحسب عدد تكرار طلبات الصيانة ضمن الفراغ حيث يميز لون الفراغ أهميته بالنسبة لعدد طلبات الصيانة خلال 5 أعوام



الشكل (5-21) تصنيف الفراغات المعمارية في الطابق الثالث

الشكل من (4-18) إلى (4-21) يوضح تصنيف الفراغات المعمارية بحسب عدد تكرار طلبات الصيانة ضمن الفراغ حيث يميز لون الفراغ أهميته بالنسبة لعدد طلبات الصيانة خلال 5 أعوام في المساقط المعمارية لكامل مستويات المبنى من الأرضي إلى الثالث حسب ترتيب المساقط.

5-4-2- التحليل الإحصائي لزمن تنفيذ بنود الصيانة

بعد تحديد أهم المشاكل التي تتكرر في كلية الهمك سيتم تحليل مدة تنفيذ المشاكل الأكثر تكرارا بعد حساب الفرق بين زمن تقديم كل طلب يتضمن المشكلة وزمن تنفيذه باستخدام فلتر ضمن برنامج POWER BI وإدخال المعادلة التالية:

$$\text{مدة التنفيذ الطلب } T(x) = \text{زمن تنفيذ الطلب } t_1 - \text{زمن تقديم الطلب } t_0$$

مدة تنفيذ صيانة الأبواب الخشبية: نقوم بحساب مجموع المدد الزمنية الخاصة ببند صيانة الأبواب الخشبية

$$T(x) = \sum_{n=1}^n (t_1 - t_0) / n \text{ ونقسم على عددها}$$

حالة الطلب	وصف المشكلة	تاريخ تنفيذ الطلب	تاريخ تقديم الطلب	رقم طلب الصيانة	Count of التنفيذ	مدة التنفيذ
منفذ	صيانة باب خشبي	حزيران, 02 2021	17/02/2021	2	105	105
منفذ	صيانة باب خشبي	حزيران, 02 2021	17/2/2021	10	105	105
منفذ	صيانة باب خشبي	حزيران, 02 2021	13/1/2021	1	140	140
منفذ	صيانة باب خشبي	حزيران, 07 2023	8/1/2023	10	150	150
منفذ	صيانة باب خشبي	حزيران, 02 2021	4/10/2020	1	241	241
منفذ	صيانة باب خشبي	نيسان, 27 2022	16/2/2022	8	70	70
منفذ	صيانة باب خشبي	آب, 10 2023	18/5/2023	1	84	84
منفذ	صيانة باب خشبي	كانون الأول, 12 2022	15/9/2022	1	88	88
Total				34		

Power BI DAX formula for Average Execution Time:

```

1 Count of التنفيذ average per وصف المشكلة =
2 AVERAGEX(
3   KEEPFILTERS(VALUE('دمج'[وصف المشكلة])),
4   CALCULATE(COUNTA('دمج'[مدة التنفيذ]))
5 )

```

حالة الطلب	تاريخ تنفيذ الطلب	تاريخ تقديم الطلب	وصف المشكلة	رقم طلب الصيانة	Count of التنفيذ	مدة التنفيذ
منفذ	حزيران, 02 2021	17/02/2021	صيانة سيرايمك جدران	2	105	105
منفذ	حزيران, 02 2021	17/2/2021	صيانة سيرايمك جدران	10	105	105
منفذ	حزيران, 02 2021	13/1/2021	صيانة سيرايمك جدران	1	140	140
منفذ	حزيران, 07 2023	8/1/2023	صيانة سيرايمك جدران	10	150	150
منفذ	حزيران, 02 2021	4/10/2020	صيانة سيرايمك جدران	1	241	241
منفذ	نيسان, 27 2022	16/2/2022	صيانة سيرايمك جدران	8	70	70
منفذ	آب, 10 2023	18/5/2023	صيانة سيرايمك جدران	1	84	84
منفذ	كانون الأول, 12 2022	15/9/2022	صيانة سيرايمك جدران	1	88	88
Total				34		

حالة الطلب	تاريخ تنفيذ الطلب	تاريخ تقديم الطلب	وصف المشكلة	رقم طلب الصيانة	Count of التنفيذ	مدة التنفيذ
منفذ	حزيران, 02 2021	17/2/2021	صيانة سيرايمك جدران	12	105	105
منفذ	حزيران, 07 2023	8/1/2023	صيانة سيرايمك جدران	7	150	150
منفذ	نيسان, 27 2022	16/2/2022	صيانة سيرايمك جدران	7	70	70
Total				26		

حالة الطلب	تاريخ تقديم الطلب	وصف المشكلة	رقم طلب الصيانة	Count of التنفيذ	تاريخ تنفيذ الطلب	مدة التنفيذ
منفذ	9/11/2020	تقديم وتركيب قفل	1	10	19 2020	10
منفذ	9/11/2020	تقديم وتركيب قفل	1	109	26 2021	109
منفذ	6/1/2022	تقديم وتركيب قفل	1	14	20 2022	14
منفذ	1/12/2022	تقديم وتركيب قفل	1	167	17 2023	167
منفذ	21/6/2020	تقديم وتركيب قفل	1	21	12 2020	21
منفذ	13/1/2020	تقديم وتركيب قفل	1	26	08 2020	26
منفذ	10/10/2022	تقديم وتركيب قفل	1	42	21 2022	42
منفذ	4/1/2021	تقديم وتركيب قفل	1	53	26 2021	53
Total				16		

حالة الطلب	تاريخ تقديم الطلب	وصف المشكلة	رقم طلب الصيانة	Count of التنفيذ	تاريخ تنفيذ الطلب	مدة التنفيذ
منفذ	21/4/2021	استبدال لوح زجاج	1	117	16 2021	117
منفذ	27/10/2021	استبدال لوح زجاج	1	15	11 2021	15
منفذ	25/11/2021	استبدال لوح زجاج	2	339	30 2022	339
منفذ	12/12/2022	استبدال لوح زجاج	1	7	19 2022	7
منفذ	8/1/2023	استبدال لوح زجاج	1	87	05 2023	87
منفذ	12/4/2023	استبدال لوح زجاج	1	66	17 2023	66
Total				7		


حالة الطلب	تاريخ تقديم الطلب	وصف المشكلة	رقم طلب الصيانة	Count of التنفيذ	تاريخ تنفيذ الطلب	مدة التنفيذ
منفذ	29/11/2022	تقديم وتركيب باب جديد	2	13	12 2022	13
منفذ	27/6/2022	تقديم وتركيب باب جديد	1	49	15 2022	49
منفذ	13/9/2020	تقديم وتركيب باب جديد	1	800	22 2022	800
منفذ	27/1/2021	تقديم وتركيب باب جديد	1	84	21 2021	84
Total				6		

الشكل رقم (5-22) جداول بيانات الصيانة ضمن واجهة Power BI

يتم من خلال حل المعادلة السابقة لكل طلب صيانة للمشكلات الأكثر أهمية تحديد متوسط المدة الزمنية التي تم تنفيذ بند الصيانة فيها وهي موضحة في الجدول التالي:

جدول (1-5) مدة تنفيذ طلبات الصيانة


مدة التنفيذ	وصف المشكلة
114Day	صيانة باب خشبي
107 Day	صيانة سيراميك جدران
57 Day	تقديم وتركيب قفل
115 Day	دهان جدار
265 Day	تركيب سقف مستعار
175 Day	تقديم وتركيب باب حديد



الشكل (23-5) النسبة المئوية للزمن اللازم لتنفيذ بنود الصيانة


حيث نلاحظ من الجدول (1-5) والشكل (23-5) أن هناك تأخير في تنفيذ الطلبات عامة وخاصة ورشتي النجارة والحداة وبالتالي لابد من تحسين أداء الورش.

5-4-3- التحليل الإحصائي لتكلفة بنود الصيانة:



الشكل (5-25) تكلفة بنود الصيانة


يوضح الشكل (5-25) تكاليف الصيانة لأهم بنود الصيانة حيث تبلغ نسبة تكاليف صيانة الأبواب الخشبية 27.85% من إجمالي التكاليف ثم تكلفة تركيب الأسقف المستعارة بنسبة 26.5% ثم صيانة سيراميك الجدران بنسبة 24.5% ثم تركيب أبواب الحديد بنسبة 13.5% ودهان جدران بنسبة 4% ثم استبدال الواح الزجاج بنسبة 2%. ونظراً لعدم تجانس التكاليف بسبب فروقات الأسعار وتغيرها المستمر نتيجة الظروف الاقتصادية خلال الخمس سنوات كان لابد من تحديد تكلفة أعمال الصيانة لكل عام وفق ما يلي



الشكل (5-26) تكاليف الصيانة السنوية لكل عام

يوضح الشكل (4-26) تكاليف الصيانة خلال الأعوام الخمسة من عام 2019-2023 مع إيضاح أن تكاليف عام 2023 حتى نهاية شهر أيار.

كما يمكن من خلال برنامج Power BI استخدام العلاقة بين كلفة الصيانة في الكلية وعدد طلاب الكلية بالعام ذاته للتنبؤ بالميزانية التقريبية اللازمة لصيانة كلية بعدد طلاب محدد حيث كان معامل الارتباط بين الكلفة وعدد الطلاب قوي (0.93) ويوضح الشكل (4-28) العلاقة بين كلفة صيانة الكلية وعدد طلابها



الشكل (5-27) مخطط التنبؤ بالميزانية التقريبية

نلاحظ من الشكل (5-27) إذا كان عدد طلاب العام الدراسي القادم 10000 طالب فإن الميزانية التقريبية المتوقعة هي حوالي 16000000 ل.س والتي يجب ضربها بمعامل التضخم الموافق لسنة حساب الميزانية

كالتالي: معامل التضخم في العام $X = (\text{سعر صرف الدولار في العام } X / 1800)$

حيث $1800 /$ متوسط سعر صرف الدولار في عام 2019 عام جمع البيانات

وباقتراض معامل التضخم لعام 2024 $(7 = 1800 / 12600)$

تكون الميزانية التقريبية لصيانة كلية الهك عام 2024 $= 7 * 16000000 = 112000000$ ل.س

5-5- إجراء تقييم لعنصر الأبواب :

تم القيام بعدة جولات ميدانية ضمن كلية الهك مع فريق هندسي متخصص بأعمال النجارة ورئيس دائرة الصيانة للكشف على حالة الأبواب وتم وضع علامات فنية لتقييم الأبواب وفقاً لمشكلة الباب ودرجتها وفق الجدول (1-2) معيار الشرط المحدد لتقييم حالة العناصر (Choka,2012) وتم وضع علامات فنية لتقييم العناصر حيث تم تحديد حالة الأبواب وفق تحقيقها للشروط التالية: جودة الأقفال والمسكات والمفصلات / جودة الدهان / جودة الخشب / جودة البلور (إن وجد) / تأثير العنصر على وظيفة الفراغ. حيث بلغ عدد الأبواب 75 باب تختلف خطورة حالتها.

5-5-1- تحديد العلامات الفنية لخطورة حالة عنصر الأبواب:

تم إعطاء العلامة الفنية لكل عنصر في حال تحقق الشرط يحصل على (1) وعدم تحقق الشرط (0) بحيث نجمع العلامات لنحدد حالة العنصر وتم التوصل للنتائج وإدخالها كبارامتر إلى خصائص كل عنصر لتحديده وربطه بصرياً مع مخططات المبنى. وتدل درجة 4 تحقيق العنصر لأربع شروط فنية ودرجة 1 تحقيق العنصر شرط واحد من شروط التقييم.

- يظهر الشكل (5-28) العناصر التي درجة تقييمها = 4 (حالة عيوب وعلامات صغيرة من تدهور العنصر، ويمكن إعادة العنصر إلى وضعه بإجراء صيانة دورية أو غير دورية).

<Door Schedule 2>								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Family and Type	Door Style	Mark	Level	Width	مكان العنصر	الرقم	خطورة الحالة	وصف المشكلة
M_Door-Double-Sl	(none)	0-1/1	Level 1	2.20 m	مخبر موارث العاصب	0-1/1	4	تشقق لوح زجاجي على
M_Door-Double-Sl	(none)	0-1/2	Level 1	2.20 m	مخبر موارث العاصب	0-1/2	4	استبدال لوح زجاجي ل
M_Door-Double-Sl	(none)	0-32/1	Level 1	2.20 m	صندوق التورم	0-32	4	إسقاط بيكك حديد
M_Single-Flush d9	(none)	0-15	Level 1	0.92 m	هيئة تربية	0-15	4	استبدال القفل
M_Single-Flush d9	(none)	0-16	Level 1	0.92 m	هيئة تربية	0-16	4	تأجيل القفل باب خلافي
M_Single-Flush d-	(none)	0-21/4	Level 1	0.72 m	حمام	0-21	4	صيانة سنك
M_Single-Flush d-	(none)	0-21/3	Level 1	0.72 m	حمام	0-21	4	صيانة ألواح الحمامات
M_Single-Flush d-	(none)	0-21/1	Level 1	0.72 m	حمام	0-21	4	صيانة ألواح الحمامات
M_Single-Flush d-	(none)	0-22/1	Level 1	0.72 m	حمام	0-21	4	صيانة ألواح الحمامات
M_Single-Flush d-	(none)	0-22/2	Level 1	0.72 m	حمام	0-22	4	صيانة ألواح الحمامات
M_Single-Flush d-	(none)	0-22/3	Level 1	0.72 m	حمام	0-22	4	صيانة ألواح الحمامات
M_Single-Flush d-	(none)	0-22/4	Level 1	0.72 m	حمام	0-22	4	صيانة ألواح الحمامات
M_Single-Flush d-	(none)	0-21	Level 1	0.72 m	حمام	0-21	4	صيانة ألواح الحمامات
M_Single-Flush d-	(none)	245	Level 1	0.72 m	حمام	0-21/6-22	4	صيانة ألواح الحمامات
M_Single-Flush d-	(none)	0-22	Level 1	0.72 m	حمام	0-21/6-22	4	صيانة ألواح الحمامات
M_Single-Flush d-	(none)	247	Level 1	0.72 m	حمام	0-21/6-22	4	صيانة ألواح الحمامات
M_Single-Flush d-	(none)	248	Level 1	0.72 m	حمام	0-22	4	صيانة ألواح الحمامات
M_Single-Flush d-	(none)	0-38/4	Level 1	0.72 m	حمام	0-38	4	صيانة ألواح الحمامات
M_Single-Flush d-	(none)	0-38/3	Level 1	0.72 m	حمام	0-38	4	صيانة ألواح الحمامات
M_Single-Flush d-	(none)	0-38/1	Level 1	0.72 m	حمام	0-38	4	صيانة ألواح الحمامات
M_Single-Flush d-	(none)	0-38/1	Level 1	0.72 m	حمام	0-38	4	صيانة ألواح الحمامات
M_Single-Flush d-	(none)	0-39/2	Level 1	0.72 m	حمام	0-39	4	صيانة ألواح الحمامات
M_Single-Flush d-	(none)	0-39/3	Level 1	0.72 m	حمام	0-39	4	صيانة ألواح الحمامات
M_Single-Flush d-	(none)	0-39/4	Level 1	0.72 m	حمام	0-39	4	صيانة ألواح الحمامات
M_Single-Flush d-	(none)	263	Level 1	0.72 m	حمام	0-38/3-3	4	صيانة ألواح الحمامات
M_Single-Flush d-	(none)	0-39	Level 1	0.72 m	حمام	0-21/6-22	4	صيانة ألواح الحمامات
M_Single-Flush d-	(none)	0-32	Level 1	0.92 m	حمام	0-32	4	إسقاط باب حديد
M_Single-Flush d-	(none)	1-33	Level 2	0.92 m	مطبخية	1-33	4	إسقاط باب حديد
M_Single-Flush d-	(none)	1-27	Level 2	0.92 m	مطبخ العنصر	1-27	4	تركيب حوزة القفل باب
M_Single-Flush d-	(none)	1-28	Level 2	0.92 m	1-28	1-28	4	تركيب حوزة القفل باب
M_Single-Flush d-	(none)	0-38/2	Level 1	0.72 m	حمام	0-21/6-22	4	صيانة ألواح الحمامات

الشكل (5-28) تقييم الأبواب في الريفيت (درجة التقييم = 4)

- يظهر الشكل (5-29) العناصر التي درجة تقييمه =3 (تحتاج الأقسام أو العناصر إصلاح من قبل اختصاصي، والحالة السيئة للعنصر تبدأ بالتأثير على العناصر المحيطة).

<Door Schedule 3>								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Family and Type	Door Style	Mark	Level	Width	ماتن الحصر	م التولع	خطورة الحالة	وصف المشكلة
M_Door-Double-Sl	(none)	0-34/2	Level 1	2.20 m	طورن طواب قسم العاصيا	0-34	3	استبدال نوع رجاح مبه
M_Single-Flush: 09	(none)	0-6	Level 1	0.92 m	محصر العاصيا	0-6	3	تركيب باب جديد
M_Single-Flush: d	(none)	0-31	Level 1	0.92 m	قسم العاصيا مخصر الطقات ا	0-32	3	تأمين حوزة قفل الباب
M_Single-Flush: d	(none)	0-29	Level 1	0.92 m	تغطيا العاصيا	0-29	3	صيانة بروفه المبهك
M_Single-Flush: d	(none)	0-23	Level 1	0.92 m	حصة طورن القراسم مع	0-23	3	تأمين قفل باب الجديد
M_Single-Flush: 09	(none)	1-15	Level 2	0.92 m	423	1-15	3	تركيب قفل مسكات من
M_Single-Flush: 09	(none)	1-17	Level 2	0.92 m	٢١٤	1-17	3	صيانة قفل باب خشبي
M_Single-Flush: 09	(none)	1-4	Level 2	0.92 m	قسم حصة العاصيا وان	1-4	3	استبدال قفل الباب القوي
M_Single-Flush: d	(none)	1-21/4	Level 2	0.72 m	حصر	1-21	3	صيانة أبواب العاصيات
M_Single-Flush: d	(none)	1-21/3	Level 2	0.72 m	حصر	1-21	3	صيانة أبواب العاصيات
M_Single-Flush: d	(none)	1-21/1	Level 2	0.72 m	حصر	1-21	3	صيانة أبواب العاصيات
M_Single-Flush: d	(none)	1-22/1	Level 2	0.72 m	حصر	1-22	3	صيانة أبواب العاصيات
M_Single-Flush: d	(none)	1-22/2	Level 2	0.72 m	حصر	1-22	3	صيانة أبواب العاصيات
M_Single-Flush: d	(none)	1-22/3	Level 2	0.72 m	حصر	1-22	3	صيانة أبواب العاصيات
M_Single-Flush: d	(none)	1-22/4	Level 2	0.72 m	حصر	1-22	3	صيانة أبواب العاصيات
M_Single-Flush: d	(none)	1-21	Level 2	0.72 m	حصر	1-21	3	صيانة أبواب العاصيات
M_Single-Flush: d	(none)	1-23	Level 2	0.92 m	قسم العاصيا مخصر الطقات ا	1-23	3	تأمين حوزة قفل الباب
M_Single-Flush: 09	(none)	2-1	Level 3	0.92 m	١١٤	2-1	3	صيانة باب خشبي
M_Single-Flush: d	(none)	2-12	Level 3	0.72 m	حصر	2-21	3	صيانة قفل باب
M_Single-Flush: d	(none)	2-21/22	Level 3	0.72 m	حصر	2-21/22	3	صيانة قفل باب
M_Single-Flush: d	(none)	2-22	Level 3	0.72 m	حصر	2-22	3	صيانة قفل باب
M_Single-Flush: d	(none)	2-30	Level 3	0.92 m	محصر ميثانويك ٢	2-30	3	صيانة قفل في مسكة
M_Single-Flush: d	(none)	2-30	Level 3	0.92 m	محصر ميثانويك ٢	2-30	3	صيانة باب خشبي
M_Single-Flush: 09	(none)	1-8	Level 2	0.92 m	قسم الحنسة العاصيا	1-8	3	صيانة باب خشبي
M_Single-Flush: d	(none)	678	Level 4	0.92 m	3-29	3-29	3	تركيب قفل وسكة
M_Single-Flush: 09	(none)	1-16	Level 2	0.92 m	٢١٤	1-16	3	صيانة قفل باب خشبي
M_Single-Flush: d	(none)	2-33	Level 3	0.92 m	محصر التحكم الآلي	2-33	3	تأمين باب حديدية مخصص
M_Single-Flush: d	(none)	1-14	Level 2	0.92 m	محصر بريميتا خلية	1-14	3	تأمين وتركيب باب حديد
M_Single-Flush: d	(none)	3-27	Level 1	0.92 m	طورن طواب قسم العاصيا	0-35*	3	تأمين عرقاق مع باب
M_Single-Flush: d	(none)	3-28	Level 1	0.92 m	مكتب القنارية	0-35*	3	تأمين باب خشبي

الشكل (5-29) تقييم الأبواب في الريفيت (درجة التقييم =3)

- يظهر الشكل (5-30) العناصر التي درجة تقييمها =2 (تدهورت العناصر بشكل كبير، تعاني من أضرار هيكلية وتتطلب إصلاحات حاسمة وتحسين أو استبدال، هناك خطر حقيقي من فشل وشيك وهناك تأثير كبير على العناصر المحيطة أو يخلق إمكانيات خطر على الصحة والسلامة).


<Door Schedule 4>								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Family and Type	Door Style	Mark	Level	Width	ماتن الحصر	م التولع	خطورة الحالة	وصف المشكلة
M_Single-Flush: d	(none)	0-37	Level 1	0.92 m	ق ب ٢	0-37	2	تركيب قفل للقات
M_Single-Flush: d	(none)	0-36	Level 1	0.92 m	ق ب ١	0-36	2	تركيب قفل للقات
M_Single-Flush: d	(none)	276	Level 1	0.92 m	رئيس حصة طورن طواب	0-35	2	طبخ باب في عرقاق روي
M_Single-Flush: d	(none)	0-34*	Level 1	0.92 m	طورن طواب قسم العاصيا	0-34	2	صيانة باب خشبي
M_Single-Flush: d	(none)	0-34	Level 1	0.92 m	0-34	0-34	2	صيانة باب الجديد
M_Single-Flush: d	(none)	0-26	Level 1	0.92 m	نادي الروبوتك	0-26	2	تأمين حوزة قفل الباب
M_Single-Flush: 09	(none)	1-5	Level 2	0.92 m	رئيس قسم حصة الإمتداد	1-5	2	تأمين قفل باب خشبي
M_Single-Flush: 09	(none)	1-8	Level 2	0.92 m	مرفهني	1-8	2	تركيب قفل باب جديد
M_Single-Flush: d	(none)	1-25	Level 2	0.92 m	قسم حصة القوي	1-25	2	تأمين قفل باب خشبي
M_Single-Flush: 09	(none)	2-17	Level 3	0.92 m	34٤	2-17	2	تركيب قفل باب خشبي
M_Single-Flush: d	(none)	2-28	Level 3	0.92 m	٢21	2-28	2	تركيب قفل باب خشبي
M_Single-Flush: d	(none)	2-27	Level 3	0.92 m	محصر القروبيات القوية ال	2-27	2	تأمين باب حديد
M_Single-Flush: d	(none)	2-3	Level 3	0.92 m	محصر الحنسة الإلكترونية	2-3	2	تركيب باب حديد
M_Single-Flush: 09	(none)	2-9	Level 3	0.92 m	طورن طواب	2-9	2	تركيب باب حديد
M_Single-Flush: 09	(none)	1-9	Level 2	0.92 m	حصة خلية	1-9	2	تأمين قفل باب خشبي
M_Single-Flush: 09	(none)	3-5	Level 4	0.92 m	محصر من معدي حنسي	3-5	2	تأمين قفل باب خشبي
M_Door-Exterior-D	(none)	3-20	Level 4	2.40 m	3-20	3-20	2	تركيب قفل وسكة لباب
M_Single-Flush: d	(none)	3-3	Level 4	0.92 m	محصر القنارية	3-3	2	تأمين قفل المصير
M_Single-Flush: 09	(none)	1-14	Level 2	0.92 m	محصر بريميتا خلية	1-14	2	تركيب حوزة القفل
M_Single-Flush: 09	(none)	2-14	Level 3	0.92 m	440	2-14	2	تأمين وتركيب حوزة ل
M_Single-Flush: 09	(none)	2-16	Level 3	0.92 m	42٤	2-16	2	تركيب قفل باب
M_Single-Flush: d	(none)	2-29	Level 3	0.92 m	٢23	2-29	2	تركيب قفل

الشكل (5-30) تقييم الأبواب في الريفيت (درجة التقييم =2)

يظهر الشكل (5-31) العناصر التي درجة تقييمها = 1 (العنصر فشل وأصبح غير جاهز للعمل أو تدهور إلى الحد الذي لا يبرر القيام بإصلاحات ولكن ينبغي استبداله، يسهم في تدهور العناصر المحيطة الفعالة أو يخلق خطر على السلامة والصحة).

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Family and Type	Door Style	Mark	Level	Width	مكان العنصر	الترقيم	خطورة الحالة	وصف المشكلة
M_Door-Double-Sl (none)	0-10/1	Level 1	2.20 m	هبة تدريسية			1	بأور مكسور
M_Door-Double-Sl (none)	215	Level 1	2.20 m	مكسور			1	تورج زجاج مكسور
M_Single-Flush: 09 (none)	0-1*	Level 1	0.92 m	مخبر مميزات الحاسب	0-1		1	
M_Single-Flush: 09 (none)	0-1*	Level 1	0.92 m	مخبر مميزات الحاسب	0-1		1	
M_Single-Flush: 09 (none)	0-1	Level 1	0.92 m	مخبر مميزات الحاسب	0-1		1	
M_Single-Flush: d: (none)	0-38	Level 1	0.72 m	حمام	0-38		1	مسألة لواب الحمامات
M_Single-Flush: 09 (none)	1-10	Level 2	0.92 m	هبة تدريسية	1-10		1	
M_Single-Flush: d: (none)	2-4	Level 3	0.92 m	قائنية معدة هندسي	2-4		1	مسألة مسكبة بالتر
M_Single-Flush: d: (none)	2-25	Level 3	0.92 m	مكتب وايون لوجبة الحاسب	2-25		1	ملائق وأواب سيئة
M_Single-Flush: d: (none)	2-26	Level 3	0.92 m	مكتب لوجبة الحاسب	2-26		1	
M_Single-Flush: 09 (none)	3-11	Level 4	0.92 m	مترسين م هندسي	3-11		1	
M_Single-Flush: 09 (none)	3-13	Level 4	0.92 m	مترسين هلك	3-13		1	
M_Single-Flush: d: (none)	3-2	Level 4	0.92 m	مخبر ك	3-2		1	
M_Single-Flush: d: (none)	1-11	Level 2	0.92 m	مخبر ك	1-11		1	مسألة أبواب سيئة
M_Single-Flush: d: (none)	3-1	Level 4	0.92 m	مخبر هندسة الاتصالات	3-1		1	
M_Single-Flush: d: (none)	3-23	Level 4	0.92 m	مراقبة نوزم	3-23		1	

الشكل (5-31) تقييم الأبواب في الريفيت (درجة التقييم = 1)



الشكل (5-32) الربط البصري بين العناصر وبيانات الصيانة الخاصة بها في الريفيت

يوضح الشكل (5-32) شاشة الريفيت فيها جدول تقييم الأيوب ونوافذ تعر كافة المساقط وبالتالي بالضغط على أي عنصر من الجدول يمكن تحديد موقعه بشكل محدد وبالتالي يتم الربط بصريا بين الجدول ومكانه.

5-5-2- تحليل العلامات الفنية لخطورة حالة عنصر الأبواب

من الجدول (2-5) تم تقييم حالة الباب وفق الأجزاء المكونة لكل باب ووضع تكلفة خاصة لكل جزئية من الباب وفق التالي:

الجدول (2-5) تقييم الأبواب

التكلفة النهائية	تكلفة الصيانة					تقييم ووصف المشكلة					خطورة الحالة	رقم الموقع	نوع الصيانة	مكان العنصر
	استبدال وتركيب ملين داخلي X5	استبدال وتركيب خشب X4	دهان مع حف ومعالجة X3	استبدال مسكة X2	استبدال قفل X1	جودة الملاين	جودة مادة الباب	جودة الدهان	جودة المسكات	جودة الأقفال				
$X_1+X_2+X_3+X_4$	0	X_4	X_3	X_2	X_1	1	0	0	0	0	1	0-10	استبدال	هيئة تدريسية
$X_1+X_2+X_3+X_4$	0	X_4	X_3	X_2	X_1	1	0	0	0	0	1	0-38"		كريدور
$X_1+X_2+X_3+X_4$	0	X_4	X_3	X_2	X_1	1	0	0	0	0	1	0-1		مخبر مهارات الحاسب
$X_1+X_2+X_3+X_4$	0	X_4	X_3	X_2	X_1	1	0	0	0	0	1	0-1		مخبر مهارات الحاسب
$X_1+X_2+X_3+X_4$	0	X_4	X_3	X_2	X_1	1	0	0	0	0	1	0-1		مخبر مهارات الحاسب
$X_1+X_2+X_3+X_4$	0	X_4	X_3	X_2	X_1	1	0	0	0	0	1	0-1		مخبر مهارات الحاسب
$X_1+X_2+X_3+X_4$	0	X_4	X_3	X_2	X_1	1	0	0	0	0	1	0-38		حمام
$X_1+X_2+X_3+X_4$	0	X_4	X_3	X_2	X_1	1	0	0	0	0	1	1-10		هيئة تدريسية
$X_1+X_2+X_3+X_4$	0	X_4	X_3	X_2	X_1	1	0	0	0	0	1	2-4		الذاتية معهد هندسي
$X_1+X_2+X_3+X_4$	0	X_4	X_3	X_2	X_1	1	0	0	0	0	1	2-25		مكتب رئيس لجنة الشباب
$X_1+X_2+X_3+X_4$	0	X_4	X_3	X_2	X_1	1	0	0	0	0	1	2-26		مكتب لجنة التعليم العالي
$X_1+X_2+X_3+X_4$	0	X_4	X_3	X_2	X_1	1	0	0	0	0	1	3-11		مدرسين م هندسي
$X_1+X_2+X_3+X_4$	0	X_4	X_3	X_2	X_1	1	0	0	0	0	1	3-13		مدرسين همك
$X_1+X_2+X_3+X_4$	0	X_4	X_3	X_2	X_1	1	0	0	0	0	1	3-2		مخبر ك
$X_1+X_2+X_3+X_4$	0	X_4	X_3	X_2	X_1	1	0	0	0	0	1	1-11		محاسب
$X_1+X_2+X_3+X_4$	0	X_4	X_3	X_2	X_1	1	0	0	0	0	1	3-1	مخبر هندسة الاتصالات	
$X_1+X_2+X_3+X_4$	0	X_4	X_3	X_2	X_1	1	0	0	0	0	1	3-23	مراقبة دوام	

التكلفة النهائية	تكلفة الصيانة					تقييم ووصف المشكلة					خطورة الحالة	رقم الموقع	نوع الصيانة	مكان العنصر
	استبدال وتركيب ملين داخلي X5	استبدال وتركيب خشب X4	دهان مع حف ومعالجة X3	استبدال مسكة X2	استبدال قفل X1	جودة الملاين	جودة مادة الباب	جودة الدهان	جودة السمكات	جودة الأقفال				
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	0-37	ق ب 2	
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	0-36	ق ب 1	
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	0-35	رئيس شعبة شؤون الطلاب	
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	0-34	شؤون طلاب قسم الحاسبات	
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	0-34		
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	0-26	نادي الروبوتيك	
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	1-5	رئيس قسم هندسة الاتصالات	
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	1-6	م. هندسي	
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	1-25	قسم هندسة القوى	
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	2-17	34 ك	
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	2-28	21م	
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	2-27	مخبر الكترولنيات القدرة الكهربائية	
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	2-3	مخبر الهندسة الالكترونية	
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	2-9	شؤون طلاب	
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	1-9	هندسة طبية	
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	3-5	مدرسين معهد هندسي	
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	3-20	3-20	
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	3-3	مخبر القدرة الكهربائية	
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	1-14	مخبر برمجيات طبية	
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	2-14	40ك	
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	2-16	42 ك	
$X_1+X_2+X_3$	0	0	X_3	X_2	X_1	1	1	0	0	0	2	2-29	23م	

التكلفة النهائية	تكلفة الصيانة					تقييم ووصف المشكلة					خطورة الحالة	رقم الموقع	نوع الصيانة	مكان العنصر
	استبدال وتركيب ملين داخلي X5	استبدال وتركيب خشب X4	دهان مع حف ومعالجة X3	استبدال مسكة X2	استبدال قفل X1	جودة الملاين	جودة مادة الباب	جودة الدهان	جودة المسكات	جودة الأقفال				
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	0-34	صيانة دورية	شؤون طلاب قسم الحاسبات
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	0-6		مخبر الحاسب
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	0-32		قسم الطاقة مخبر الطاقات المتجددة
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	0-29		كافتيريا الهمك
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	0-23		شعبة شؤون الدراسات العليا
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	1-15		ك23
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	1-17		ك21
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	1-4		قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	1-21		حمام
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	1-21		حمام
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	1-21		حمام
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	1-22		حمام
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	1-22		حمام
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	1-22		حمام
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	1-22		حمام
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	1-21		حمام
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	1-23		قسم الطاقة مخبر الطاقات المتجددة
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	2-1		ك44
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	2-21		حمام
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	2-21/22		حمام
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	2-22	حمام	
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	2-30	مخبر ميكاترونك 2	
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	2-30	مخبر ميكاترونك 2	

التكلفة النهائية	تكلفة الصيانة					تقييم ووصف المشكلة					خطورة الحالة	رقم الموقع	نوع الصيانة	مكان العنصر
	استبدال وتركيب ملين داخلي X5	استبدال وتركيب خشب X4	دهان مع حف ومعالجة X3	استبدال مسكة X2	استبدال قفل X1	جودة الملاين	جودة مادة الباب	جودة الدهان	جودة المسكات	جودة الأقفال				
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	1-8	قسم الهندسة الطبية	
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	3-20		3-20
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	1-16		ك 22
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	2-33		مخبر التحكم الآلي
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	1-14		مخبر برمجيات طبية
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	0-35"		شؤون طلاب قسم الحاسبات
X_1+X_2	0	0	0	X_2	X_1	1	1	1	0	0	3	0-35"		مكتب المتابعة
X_1	0	0	0	0	X_1	1	1	1	1	0	4	0-16	استبدال	هيئة تدريسية
X_1	0	0	0	0	X_1	1	1	1	1	0	4	0-21		حمام
X_1	0	0	0	0	X_1	1	1	1	1	0	4	0-21		حمام
X_1	0	0	0	0	X_1	1	1	1	1	0	4	0-21		حمام
X_1	0	0	0	0	X_1	1	1	1	1	0	4	0-21		حمام
X_1	0	0	0	0	X_1	1	1	1	1	0	4	0-22		حمام
X_1	0	0	0	0	X_1	1	1	1	1	0	4	0-22		حمام
X_1	0	0	0	0	X_1	1	1	1	1	0	4	0-22		حمام
X_1	0	0	0	0	X_1	1	1	1	1	0	4	0-21		حمام
X_1	0	0	0	0	X_1	1	1	1	1	0	4	0-		حمام
X_1	0	0	0	0	X_1	1	1	1	1	0	4	21/0-22		حمام
X_1	0	0	0	0	X_1	1	1	1	1	0	4	0-21/0-22		حمام
X_1	0	0	0	0	X_1	1	1	1	1	0	4	0-21/0-22		حمام
X_2	0	0	0	X_2	0	1	1	1	0	1	4	0-22		حمام
X_2	0	0	0	X_2	0	1	1	1	0	1	4	0-38		حمام
X_2	0	0	0	X_2	0	1	1	1	0	1	4	0-38		حمام

التكلفة النهائية	تكلفة الصيانة					تقييم ووصف المشكلة					خطورة الحالة	رقم الموقع	نوع الصيانة	مكان العنصر
	استبدال وتركيب ملبن داخلي X5	استبدال وتركيب خشب X4	دهان مع حف ومعالجة X3	استبدال مسكة X2	استبدال قفل X1	جودة الملبن	جودة مادة الباب	جودة الدهان	جودة المسكات	جودة الأقفال				
X ₂	0	0	0	X ₂	0	1	1	1	0	1	4	0-38	حمام	
X ₂	0	0	0	X ₂	0	1	1	1	0	1	4	0-38	حمام	
X ₂	0	0	0	X ₂	0	1	1	1	0	1	4	0-39	حمام	
X ₂	0	0	0	X ₂	0	1	1	1	0	1	4	0-39	حمام	
X ₂	0	0	0	X ₂	0	1	1	1	0	1	4	0-39	حمام	
X ₂	0	0	0	X ₂	0	1	1	1	0	1	4	0-38/0-39	حمام	
X ₂	0	0	0	X ₂	0	1	1	1	0	1	4	0-21/0-22	حمام	
X ₂	0	0	0	X ₂	0	1	1	1	0	1	4	0-32		
X ₂	0	0	0	X ₂	0	1	1	1	0	1	4	1-33	محاسبة	
X ₂	0	0	0	X ₂	0	1	1	1	0	1	4	1-27	مكتب العميد	
X ₂	0	0	0	X ₂	0	1	1	1	0	1	4	1-28	1-28	
X ₂	0	0	0	X ₂	0	1	1	1	0	1	4	0-21/0-22	حمام	

ونستطيع من خلال المعادلة التالية توقع الميزانية اللازمة لصيانة عنصر الأبواب لعام قادم


$$\text{الميزانية} = \sum n_1 * (X_1 + X_2 + X_3 + X_4) + n_2 * (X_1 + X_2 + X_3) + n_3 * (X_1 + X_2) + n_4 * (X_1)$$

$$X_1 = \text{تكلفة تقديم وتركيب قفل} \quad n_1 = \text{عدد الأبواب بدرجة تقييم 1}$$

$$X_2 = \text{تكلفة تقديم وتركيب مسكة} \quad n_2 = \text{عدد الأبواب بدرجة تقييم 2}$$

$$X_3 = \text{تكلفة دهان باب مع ملبن} \quad n_3 = \text{عدد الأبواب بدرجة تقييم 3}$$

$$X_4 = \text{تكلفة تقديم وتركيب مادة الخشب} \quad n_4 = \text{عدد الأبواب بدرجة تقييم 4}$$



الشكل (5-33) النسبة المئوية لعدد الأبواب حسب خطورة الحالة

ويوضح الجدول التالي المواد اللازمة لصيانة الأبواب لعام قادم

جدول (5-6) المواد اللازمة لصيانة الأبواب

المادة	عدد الأبواب	الكمية	الوحدة
قفل	79	79	عدد
مسكة	84	84	عدد
دهان	39	167	m ²
خشب معاكس	17	34	m ²

حيث تقدر كمية الأقفال بالعدد والسعر X_1 ويشمل السعر أجور فك القفل القديم وتركيب قفل جديد وتقدر كمية المسكات بالعدد والسعر X_2 ويشمل السعر فك القديم وتسليته للمستودع وتركيب الجديد وتقدر كمية الدهان بال m^2 حيث بلغ عدد الأبواب التي تحتاج لدهان 39 باب مساحة كل باب 2 m^2 ويحسب الدهان للباب والملمين على كامل مساحة الخشب والسعر X_3 ويشمل السعر حف الدهان القديم وتنظيف كامل مساحة الخشب في الباب والمعجنة والدهان ثلاثة وجوه على الأقل. وتقدر كمية الخشب بال m^2 حيث بلغ عدد الأبواب التي تحتاج لاستبدال خشب 17 باب وتقدر مساحة الخشب ب m^2 1.1 للباب الواحد وهي نت نوع تجليد معاكس والسعر X_4 يشمل فك الألواح الخشبية وإعادتها للمستودع للاستفادة منها لاحقاً وتركيب ألواح خشب جديدة.

5-6- خلاصة الفصل الخامس:

تم في هذا الفصل تحليل كافة البيانات التي تم توثيقها إلكترونياً من خلال برنامج الريفيت وتصديرها إلى الأكل ثم إلى POWER BI للتوصل إلى فهم البيانات واستخلاص النتائج التي تساعد في دعم اتخاذ القرارات المناسبة في تحسين أداء الصيانة للمبنى حالة الدراسة حيث تم تحديد نسبة الأعمال المنفذة إلى غير المنفذة وتحديد أسباب عدم التنفيذ بالإضافة لتحديد توزيع تكلفة الصيانة على مختلف عناصر المبنى خلال الـ 5 سنوات ودراسة تكرار مشكلات الصيانة والنسبة المئوية لعدد طلبات الصيانة الخاصة بكل مشكلة والتوزيع المكاني لمشكلات الصيانة وزمن تنفيذ بنود الصيانة والتنبؤ بميزانية تقريبية لأعمال الصيانة المعمارية لعام قادم كما تم إجراء تقييم لبند الأبواب الخشبية وتحديد نوع الصيانة اللازمة للفترة القادمة للأبواب والتكلفة والمواد الضرورية.

الفصل السادس

الاستنتاجات والتوصيات

6-1- مقدمة

تم تقديم إطار عمل لتحسين أداء إدارة الصيانة في الجامعة نظراً لأن إن أنظمة إدارة الصيانة التقليدية المتبعة حالياً في المرافق الجامعية تفتقر لوجود منهج فعال يحقق إمكانية جمع البيانات المختلفة الضرورية لمتابعة عملية الصيانة وتطويرها وتحليلها وذلك من خلال استخدام نمذجة معلومات البناء BIM وإنشاء نموذج غني ببيانات الصيانة كوسيلة فاعلة لتخزين البيانات وحفظها وأرشفتها للحصول على دروس مستفادة تساعد في الصيانة المستقبلية.

6-2- النتائج

- تم تحليل واقع الصيانة في جامعة تشرين وتحليل البنية التنظيمية لمديرية الشؤون الهندسية والخدمات تعتمد الهيكل الهرمي بشكل أساسي الذي لم يعد مناسباً في بيئة الأعمال الحديثة التي تتميز بالديناميكية والتعقيد وأهم الصعوبات تتركز بالحاجة إلى التعاون بين الوظائف المختلفة للوصول لقرارات سريعة الأمر الذي لا يوفره الهيكل الهرمي الذي يتصف بمركزية القرارات وما يترتب على ذلك من هدر للموارد.
- تم إنشاء نموذج BIM لمبنى كلية الهندسة باستخدام برنامج الـ REVIT كخطوة لنمذجة باقي كليات جامعة تشرين التي تشترك بخصائص مكونات المبنى
- تم إنشاء بارامترات خاصة بينود الصيانة لعناصر المبنى وإدخال البيانات الخاصة بالصيانة المعمارية (جدران - أبواب - نوافذ - أسقف مستعارة - أرضيات) للحصول على نموذج للمبنى خاص بالصيانة يضم

كافة طلبات الصيانة الخاصة بكلية الهك بكافة التفاصيل (رقم الطلب - زمن تقديم الطلب - زمن تنفيذ

الطلب- صاحب الطلب - الشخص المسؤول عن التنفيذ - الورشة التي يتبع لها الطلب ...)

• تحديد نسبة الأعمال المنفذة إلى الأعمال الغير منفذة مع تحديد أسباب التنفيذ وهي أسباب مالية تتعلق

بعدم كفاية الميزانية وأسباب فنية تتعلق بعدم نوفر ورش ذات كفاءة

• كما تم تحليل البيانات للتوصل إلى التكلفة الخاصة بأعمال الصيانة مع تحديد نسبة التكلفة لعناصر المبنى

وترتيبها (أبواب- جدران - نوافذ - أسقف مستعارة - أرضيات)

• كما تم تحديد أهم مشكلات الصيانة خلال 5 أعوام لتركيز الجهود للتخفيف منها في الصيانة المستقبلية

وفق مبدأ باريتو صيانة باب خشبي- صيانة سيراميك جدران - تقديم وتركيب قفل دهان جدار- تركيب

سقف مستعار- استبدال لوح زجاج - تقديم وتركيب باب حديد

• كما تم تصنيف الفراغات المعمارية بحسب عدد تكرار طلبات الصيانة ضمن الفراغ باستخدام برنامج الريفيت

بتخصيص لون الفراغ حسب أولويته من حيث عدد طلبات الصيانة خلال 5 أعوام

• كما تم من خلال برنامج Power BI استخدام العلاقة بين كلفة الصيانة في الكلية وعدد طلاب الكلية

بالعام ذاته للتنبؤ بالميزانية التقريبية اللازمة لصيانة كلية بعدد طلاب محدد لتحديد ميزانية تقريبية لأعمال

الصيانة في العام القادم من خلال عدد الطلاب في نفس العام

• كما تم إجراء تقييم لعنصر الأبواب من خلال دراسة ميدانية ووضع علامات فنية وتحديد الأبواب التي

تحتاج إلى إصلاحات طفيفة وإلى صيانة دورية أو إلى صيانة طارئة أو إلى استبدال وربط كل عنصر

بمكانه بصريا من خلال برنامج الريفيت.

6-3- التوصيات

- بعد الانتهاء من البحث نوصي باستخدام ال BIM في تحسين أداء الصيانة للمباني وذلك من خلال
- الأرشفة الالكترونية لمباني جامعة تشرين كاملة باستخدام برنامج ال REVIT
- الأرشفة الالكترونية لطلبات الصيانة ضمن نماذج ال BIM المنفذة
- الربط بين بيانات المبنى وبيانات الصيانة للحصول على قاعدة بيانات خاصة بكل مبنى بالإضافة لإمكانية الربط البصري بين المساقط وطلبات الصيانة.
- الاستفادة من بيانات الصيانة في تحديد أهم العيوب وأكثرها تكرارا والعمل على مراقبتها من خلال دعم الورش الخاصة بها
- الاستفادة من قاعدة البيانات في تحديد الفراغات الأكثر حاجة للصيانة للقيام بصيانة دورية لها
- الاستفادة من قاعدة البيانات في التنبؤ بميزانية الصيانة في خطة العام المقبل لكل مبنى في الجامعة
- الاستفادة من قاعدة البيانات في تقييم العناصر المكونة للمبنى وتحديد البنود حسب نوع الصيانة التي تحتاجها لتسهيل عملية الصيانة على مستوى الجامعة.
- تحديد المواد اللازمة لأعمال الصيانة للتزود بها دوما.

7-المراجع

7-1-المراجع الأجنبية:

- 1- ABDULATEEF ،O.A.2008.*Building Maintenance in Malaysia*.207-214.
- 2- AHMED،S;MOSTAFA،A،L;MAHFOUZ،M. 2023. *Application of Artificial Intelligence Tools with BIM Technology in Construction Management*. Research gate، 17p.
- 3- AKCAMETE، A; AKINCI، B. 2010. *Potential Utilization of Building Information Models for Planning Maintenance Activity*. Carnegie Mellon University، USA،7P.
- 4- AL MEZAWY،S; JRAD،F;MAYA،R.2023.*Methodology to Improve Efficiency of Maintenance Management for Service Building Using Business Intelligence* .Damascus University Journal for The Engineering Sciences ،12p
- 5- AL-KHATAM، J. 2003. *Buildings Maintenance Cost*. Master Thesis، KING FAHD University of Petroleum & Minerals، 66P
- 6- ALSHEHRI، A; MOTAWA، I; OGUNALANA، S. June ،2015، *The common Problems Facing the Building Maintenance Departments* ،4p.
- 7- BIN AKASAH. 2007،*Generic Process Model for Maintenance Management of School Buildings*، Malaysia University، 92p
- 8- CHANTER، B; SWALLOW،P. 2007 . *Building Maintenance Management*. 2nd. Blackwell Publishing. USA، 313p.
- 9- CHOKA ،D.G. Study on *The Impact of Management System on Maintenance Condition of Built Facilities*(Case Study of Public Universities in Kenya).June ،2012،76p

-
- 10- EASTMAN, C; TEICHOLZ, P; SACKS, R; & LISTON, K, 2011. *BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors*, John Wiley & Sons
 - 11- LOPES, I. H. 2016. *Requirements Specification of a Computerized Maintenance Management System-Case Study* 268-273.
 - 12- Morais, G.A ; CASADO, A. 2019 . *Building Maintenance Management Activities in A Public Institution* . University de Pernambuco , Brazil . October, 85-103 .
 - 13- REFFAT, R; GERO, J; PENG, W. 2004. *Using Data Mining on Building Maintenance During the Building Life Cycle*. University of Tasmania, Australia, 91-97.
 - 14- SEELY, I.H. 1987. *Building Maintenance*. London, Second Edition. 470p.
 - 15- WANG, Y; CHEN, H. 2011. *A 3-dimensional Visualized Approach for Maintenance and Management of Facilities*. Information and Computational Technology, 468-475.
 - 16- WIENKERA, M; HENDERSON, K; VOLKERTS, J, 2016. *The Computerized Maintenance Management System an Essential Tool for World Class Maintenance* 413-420.
 - 17- ZAAROUR, B. & MAIHOUB, N. 2021. *Effect of needle diameters on the diameter of electro spun PVDF nanofibers*. International Journal of BIM and Engineering Science, pp. 26-32.

7-2-المراجع العربية

- 1- إبراهيم، رهام. عرجة، محمد. 2017. تطوير نظام لإدارة عملية صيانة المباني المدرسية اعتماداً على مؤشرات الأداء. أطروحة ماجستير، جامعة تشرين 164ص.
- 2- أبو المجد، شريف. 1993. تصدع المنشآت الخرسانية وطرق علاجها. دار النشر للجامعات المصرية - مكتبة الوفاء، مصر ، 143ص.
- 3- أحمد، سونيا ; سليم، عمر 2018،*الطريق إلى الBIM* ، دليل الأفراد والشركات، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع.151ص.
- 4- حداد، ربا ; حسن، بسام. 2011،*وضع منهجية لتحليل العوامل المؤثرة على كلف الصيانة للمشافي*، رسالة ماجستير، جامعة تشرين،115ص.
- 5- الحسن، باسل; جراد، فايز. 2016،*تحسين إدارة الصيانة للمباني الحكومية باستخدام تقنيات نمذجة معلومات البناء الBIM* ، رسالة ماجستير، جامعة تشرين،133ص.
- 6- الحسن، باسل; عمران، جمال، جراد، فايز. 2019،*تطوير نظام لدعم قرار الصيانة في المباني الخدمية بمنهجية متكاملة بين إدارة المعرفة وBIM*، أطروحة دكتوراة، جامعة تشرين،171ص.
- 7- حواس، زكي. *أمراض المباني*. 1992. مصر، عالم الكتب، الطبعة الأولى ، 54ص.
- 8- صلاح الدين، وائل. 1997. *منهج لتحسين كفاءة الصيانة في الفنادق من خلال تقييم الأداء الفعلي بعد الإشغال*. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.20ص.

-
- 9- عبد الرحمن، هشام. عيد، محمد. عبد الكريم، نادى. 2013، منهجية مقترحة لصيانة مباني التعميم الأساسي في مصر. مجلة جامعة أسيوط للعلوم الهندسية، المجلد 41، العدد 1، كانون الثاني. 257-289.
- 10- عبد الصبور، منار. حسني، عبد الهادي. عيسوي، أحمد. نصير، ابراهيم. 2009، صيانة المنشآت السكنية بجمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول. أطروحة دكتوراة في جامعة عين شمس. 472ص.
- 11- المزاي، سناء ; جراد، فايز. ميا، رنا. 2019. اقتراح نموذج لمتابعة وتقييم الأداء الفعلي لإدارة عملية صيانة المباني في الجامعات الحكومية وفق نظرية الأداء المتوازن (حالة جامعة تشرين) مجلة جامعة تشرين، العلوم الهندسية المجلد (41)، العدد4، 317-339.
- 12- المزاي، سناء ; جراد، فايز. ميا، رنا. 2020. تحسين كفاءة إدارة الصيانة في الجامعات الحكومية من خلال تقييم الأداء الفعلي. رسالة ماجستير، جامعة تشرين، 180ص.
- 13- منون، محمد سليمان. 1996. صيانة المباني السكنية. أطروحة ماجستير، مصر، 150ص.
- 14- ميا، رنا. عمران، جمال. عوض، عادل. تأهيل الدراسات الهندسية لتحقيق عناصر الجودة -حالة دراسة في القطر العربي السوري. أطروحة ماجستير في جامعة تشرين، 181ص.
- 15- الندوي، عبد العزيز. 2011. نكاه الأعمال منهجية متطورة لتطوير العمليات الإدارية في منظمات الأعمال. مجلة الدراسات المالية والتجارية، العدد2 ، 26ص.